

维修和更新、改造工程竣工验收报告

工程名称	正荣·金融财富中心广场 21 号楼 1 单元 L1(TB10939) 轿顶反绳轮、滚轮导靴更换工程		
工程地点	荔城区镇海街道荔园路与天妃路交叉口西南侧		
施工单位	莆田鑫奥电梯有限公司		
监理单位			
开工时间	2024.11.22	竣工时间	2024.11.23
工程造价	13040 元		
工程验收时间	2024.11.23		
工程概况	正荣·金融财富中心广场 21 号楼 1 单元 L1 轿顶反绳轮运行异响、滚轮导靴磨损，存在安全隐患需更换		
验收内容	运行异响的轿顶反绳轮、磨损的滚轮导靴已更换，电梯恢复正常运行		
综合验收结论	已经更换完毕，验收合格		

参 加 工 程 验 收 单 位	施工单位意见	单位:  (盖章) 参加人员: 陈建生 (签字) 2024年 11月 23日
	监理单位意见	单位: (盖章) 参加人员: (签字) 年 月 日
	业主委员会或 所在社区意见	单位:  (盖章) 参加人员: 王学斌 (签字) 2024年 11月 23日
	物业服务企业 意见	单位:  (盖章) 参加人员: 王学斌 (签字) 2024年 11月 23日



姓名	身份证号	房产权 证号	意见	联系电话
		LC08280	同意	
		LC09004	同意	
		2690 LC08751		
		LC007732	同意	
		LC007733		
		LC08177	同意	
		35 LC08915		
		LC08793	同意	
		226549		
		42211 C08302	同意	
LC08217				
业 主 代 表				

道办章

业委会

11