

维修和更新、改造工程竣工验收报告

工程名称	正荣·金融财富中心广场 21 号楼 2 单元 L2 曳引轮、曳引钢丝绳更换工程		
工程地点	荔城区镇海街道荔园路与天妃路交叉口西南侧		
施工单位	莆田鑫奥电梯有限公司		
监理单位			
开工时间	2024.8.21	竣工时间	2024.8.23
工程造价	49910 元		
工程验收时间	2024.8.23		
工程概况	正荣·金融财富中心广场 21 号楼 2 单元 L2 曳引轮轮槽磨损严重、曳引钢丝绳腐蚀出粉严重，存在安全隐患需更换		
验收内容	轮槽磨损严重的曳引轮、腐蚀出粉严重的曳引钢丝绳已更换，电梯恢复正常运行		
综合验收结论	已经更换完毕，验收合格		

参 加 工 程 验 收 单 位	施工单位意见	验收合格 单位: 奥电梯有限公司 (盖章) 参加人员: 张敏 (签字) 陈建生 2020年8月23日
	监理单位意见	单位: (盖章) 参加人员: (签字) 年 月 日
	业主委员会或 所在社区意见	单位: (盖章) 参加人员: 陈子刚 (签字) 2020年8月23日
	物业服务企业 意见	单位: (盖章) 参加人员: 许华 (签字) 2020年8月23日

公司盖章


30260002

奥电梯有限公司

35030260002669

奥电梯有限公司

35030210045260

参	签名	身份证号	房产权 证号	意见	联系电话
			LC09060	同意	
			0386 LC09063	同意	
			668 LC09005	同意	
			LC904283	同意	
			LC904282		
			LC08789	同意	
			LC08329	同意	
			8116	同意	
			277 LC907861	同意	
			212 LC020823	同意	
			LC08998	同意	
			LC0008197	同意	
			21180522		
			LC000322	同意	
代		11258059			
表					

