

紧急使用物业专项维修资金确认书

荔城区住房和城乡建设局（受理机构）：

经现场勘查，正荣·金融财富中心广场（小区名称）
正荣·金融财富中心广场 23 号楼 1 单元 L1(TB12020) 电梯主机
轴承损坏更换工程（项目名称）属于紧急情形，存在安全隐
患，需紧急维修和更新、改造。以上情况属实，如有虚假，愿
承担相应法律责任。

特此证明

证明单位现场勘查人：陈宗灿（签字）

社区负责人：陈宗灿（签字）

证明单位：镇海街道田厝社区（盖章）
田厝社区

2024 年 11 月 15 日

备注：本确认书由村（居）委会出具。