

紧急使用住宅专项维修资金项目现场勘验报告



申请人：奥联物业股份有限公司（盖章）

小区名称	中海国际		
勘验位置	莆田市荔城区拱辰街道南郊村 延寿路与东圳路交叉口东北侧	勘验时间	2025.10.8
勘验内容	中海天下5号楼三单元5-5客梯（TB13310）曳引钢丝绳5条使用老化磨损断裂，运行异响，存在安全使用隐患。		

