

紧急使用物业专项维修资金确认书

荔城区住房和城乡建设局（受理机构）：

经现场勘查，中海国际（小区名称）中海天下5号楼三单元5-5客梯（TB13310）曳引钢丝绳损坏更换（项目名称）属于紧急情形，存在安全隐患，需紧急维修和更新、改造。以上情况属实，如有虚假，愿承担相应法律责任。

特此证明

证明单位现场勘查人：

（签字）

社区负责人：

（签字）

证明单位：

（盖章）

2015年10月9日



备注：本确认书由村（居）委会出具。