

※ 提示：业主在进行书面确认前，应认真阅读维修和更新改造内容，书面确认必须由业主本人或其委托人签字，维修和更新、改造费用按建筑面积分摊，从下列相关业主个人账户中核减。

维修项目预分摊清册及业主意见征求表

维修项目代码：3503000001220120000008

物业项目：[R35030000000199]三迪·西天尾花园

预算总金额：4,972.00 元

业主账户支付：4,972.00 元

分摊方式：面积

业主现金支付：0.00 元

第 1 页 共 4 页

维修对象：电梯

项目内容：三迪·西天尾花园1#2梯位电梯对重轮、轿顶轮轴承更换

序号	业主姓名	房屋座落	交存面积	分摊金额(元)	资金支付(元)	补交现金(元)	可用余额(元)	说明	业主意见	签字说明	联系方式
1		荔城区西天尾镇后卓村三迪·西天尾花园203号	126.58	131.07	131.07	0.00	8,773.38	/			
2		荔城区西天尾镇后卓村三迪·西天尾花园204号	156.31	161.85	161.85	0.00	10,891.98	/			
3		荔城区西天尾镇后卓村三迪·西天尾花园303号	126.58	131.07	131.07	0.00	7,563.43	/			
4		荔城区西天尾镇后卓村三迪·西天尾花园304号	156.31	161.85	161.85	0.00	11,478.75	/			
5		荔城区西天尾镇后卓村三迪·西天尾花园403号	126.58	131.07	131.07	0.00	9,448.91	/			
6		荔城区西天尾镇后卓村三迪·西天尾花园404号	156.31	161.85	161.85	0.00	11,663.26	/			
7		荔城区西天尾镇后卓村三迪·西天尾花园503号	126.58	131.07	131.07	0.00	9,209.47	/			
8		荔城区西天尾镇后卓村三迪·西天尾花园504号	156.31	161.85	161.85	0.00	11,402.86	/			
9		荔城区西天尾镇后卓村三迪·西天尾花园603号	126.58	131.07	131.07	0.00	8,206.92	/			
10		荔城区西天尾镇后卓村三迪·西天尾花园604号	156.31	161.85	161.85	0.00	10,757.43	/			
本页金额小计				1,464.60	1,464.60	0.00					

打印日期：2020-12-01



4+3

※提示：业主在进行书面确认前,应认真阅读维修和更新改造内容,书面确认必须由业主本人或其委托人签字,维修和更新、改造费用按建筑面积分摊,从下列相关业主个人账户中核减。

维修项目预分摊清册及业主意见征求表

维修项目代码：35030000122012000008

物业项目：[R3503000000199]三迪·西天尾花园

分摊方式：面积

预算总金额：4,972.00 元

业主账户支付：4,972.00 元

业主现金支付：0.00 元

维修对象：电梯

项目内容：三迪·西天尾花园1#2梯位电梯对重轮、轿顶轮轴承更换

第2页 共4页

序号	业主姓名	房屋座落	交存面积	分摊金额(元)	资金支付(元)	补交现金(元)	可用余额(元)	说明	业主意见	签字说明	联系方式
11		天尾镇后卓村三迪·西天尾花 3号	126.58	131.07	131.07	0.00	8,808.31	/			
12		天尾镇后卓村三迪·西天尾花 4号	156.31	161.85	161.85	0.00	12,369.95	/			
13		天尾镇后卓村三迪·西天尾花 3号	126.58	131.07	131.07	0.00	8,532.74	/			
14		天尾镇后卓村三迪·西天尾花 4号	156.31	161.84	161.84	0.00	11,192.81	/			
15		天尾镇后卓村三迪·西天尾花 3号	126.58	131.07	131.07	0.00	8,692.90	/			
16		天尾镇后卓村三迪·西天尾花 4号	156.31	161.85	161.85	0.00	12,767.12	/			
17		天尾镇后卓村三迪·西天尾花 003号	126.58	131.07	131.07	0.00	10,524.95	/			
18		天尾镇后卓村三迪·西天尾花 004号	156.31	161.85	161.85	0.00	11,534.67	/			
19		天尾镇后卓村三迪·西天尾花 003号	126.58	131.07	131.07	0.00	10,249.05	/			
20		天尾镇后卓村三迪·西天尾花 004号	156.31	161.85	161.85	0.00	11,646.33	/			
本页金额小计				1,464.59	1,464.59	0.00					

※ 提示：业主在进行书面确认前,应认真阅读维修和更新改造内容,书面确认必须由业主本人或其委托人签字,维修和更新、改造费用按建筑面积分摊,从下列相关业主个人账户中核减。

维修项目预分摊清册及业主意见征求表

维修项目代码：35030000122012000008

物业项目：[R3503000000199]三迪·西天尾花园

分摊方式：面积

预算总金额：4,972.00 元

业主账户支付：4,972.00 元

业主现金支付：0.00 元

维修对象：电梯

项目内容：三迪·西天尾花园1#2梯位电梯对重轮、轿顶轮轴承更换

第3页 共4页

序号	业主姓名	房屋座落	交存面积	分摊金额(元)	资金支付(元)	补交现金(元)	可用余额(元)	说明	业主意见	签字说明	联系方式
		天尾镇后卓村三迪·西天尾花03号	126.58	131.07	131.07	0.00	10,401.67	/			
		天尾镇后卓村三迪·西天尾花04号	156.31	161.85	161.85	0.00	11,770.03	/			
		天尾镇后卓村三迪·西天尾花03号	126.58	131.07	131.07	0.00	9,581.13	/			
		天尾镇后卓村三迪·西天尾花04号	156.31	161.85	161.85	0.00	11,759.30	/			
		天尾镇后卓村三迪·西天尾花03号	126.58	131.07	131.07	0.00	11,010.76	/			
		天尾镇后卓村三迪·西天尾花04号	156.31	161.85	161.85	0.00	13,720.03	/			
		天尾镇后卓村三迪·西天尾花03号	126.58	131.07	131.07	0.00	10,711.92	/			
		天尾镇后卓村三迪·西天尾花04号	156.31	161.85	161.85	0.00	13,732.66	/			
		天尾镇后卓村三迪·西天尾花03号	126.58	131.07	131.07	0.00	10,816.10	/			
		天尾镇后卓村三迪·西天尾花04号	156.31	161.85	161.85	0.00	13,851.99	/			
本页金额小计				1,464.60	1,464.60	0.00					

8-11

※ 提示：业主在进行书面确认前,应认真阅读维修和更新改造内容,书面确认必须由业主本人或其委托人签字,维修和更新、改造费用按建筑面积分摊,从下列相关业主个人账户中核减。

维修项目预分摊清册及业主意见征求表

维修项目代码：35030000122012000008

物业项目：[R3503000000199]三迪·西天尾花园

分摊方式：面积

预算总金额：4,972.00 元

业主账户支付：4,972.00 元

业主现金支付：0.00 元

维修对象：电梯

项目内容：三迪·西天尾花园1#2梯位电梯对重轮、轿顶轮轴承更换

第 4 页 共 4 页

序号	业主姓名	房屋座落	交存面积	分摊金额(元)	资金支付(元)	补交现金(元)	可用余额(元)	说明	业主意见	签字说明	联系方式
31		西天尾镇后卓村三迪·西天尾花703号	126.58	131.07	131.07	0.00	11,249.40	/			
32		西天尾镇后卓村三迪·西天尾花704号	156.31	161.85	161.85	0.00	14,167.47	/			
33		西天尾镇后卓村三迪·西天尾花803号	125.38	129.83	129.83	0.00	20,488.19	/			
34		西天尾镇后卓村三迪·西天尾花804号	150.14	155.46	155.46	0.00	24,444.41	/			
		本页金额小计		578.21	578.21	0.00	--	--			
		统账户划扣户数:34户 现金支付户数:0户		4,972.00	4,972.00	0.00	--	--			

打印日期: 2020-12-01

说明：1. 分摊费用，仅作为项目申报审核的参考，不作为业主实际支付结果。

×：表示在本次项目分摊前业主账户可用余额已不足应交维修资金的30.0%。

**：表示在本次项目分摊后业主账户可用余额将不足应交维修资金的30.0%。

