

维修和更新、改造工程竣工验收报告

工程名称	皇庭水岸 I 期 3 号楼 1 单元客梯对重轮组件、轿顶轮、主机轴承、补偿链、补偿链导向装置、货梯对重轮组件、轿顶轮、主机轴承、抱闸臂组件损坏更换		
工程地点	莆田市荔城区八一中街 1098 号		
施工单位	蒂升电梯（中国）有限公司福建分公司		
监理单位			
开工时间	2024.6.8	竣工时间	2024.6.10
工程造价	叁万玖仟壹佰壹拾柒元整		
工程验收时间	2024.6.10		
工程概况	皇庭水岸 I 期 3 号楼 1 单元客梯对重轮组件、轿顶轮、主机轴承、补偿链、补偿链导向装置、货梯对重轮组件、轿顶轮、主机轴承、抱闸臂组件损坏更换		
验收内容	皇庭水岸 I 期 3 号楼 1 单元客梯对重轮组件、轿顶轮、主机轴承、补偿链、补偿链导向装置、货梯对重轮组件、轿顶轮、主机轴承、抱闸臂组件损坏更换，更换后电梯运行正常，无异常现象。		
综合验收结论	电梯运行正常，验收合格。		



参 加 工 程 验 收 单 位	施工单位意见	 单位: (盖章) 参加人员: 庄思文 (签字) 黄勇 (签字) 2024 年 6 月 10 日
	监理单位意见	单位: (盖章) 参加人员: (签字) 年 月 日
	业主委员会或 所在社区意见	单位: (盖章) 参加人员: 孙洪武 (签字) 黄瑞峰 (签字) 2024 年 6 月 10 日
	物业服务企业 意见	 单位: (盖章) 参加人员: 毛马鑫 (签字) 毛马鑫 (签字) 2024 年 6 月 10 日

参 加 工 程 验 收 业 主 代 表	签名	身份证号	房产权 证号	意见	联系电话
		4	LC012837	同意	
		97	LC001603	同意	
		8	LC24570	同意	
		012			
		88	LC24425	同意	
		90			
		27	LC003217	同意	
		70	LC24538	同意	
		40			

