

维修和更新、改造方案书面确认明细表

物业项目名称: 皇庭水岸 期

维修项目内容: 皇庭水岸 期2号楼2单元客梯轿顶反绳轮、抱闸控制器、接触器D12、接触器D50、外呼板、货梯轿顶反绳轮、抱闸控制器、主机转子、主机后端轴承损坏更换

预算金额: 39489.00元

单位: 元

序号	产业名称	业主姓名	建筑面积	专项维修资金 账户余额	预分摊金额	欠摊金额	业主签字	业主意见 同意(√)/不同意(×)	业主联系电话
1	莆田荔城区拱辰办拱辰皇庭水岸 I 期2幢205号		135.94	11390.86	392.80	0.00			
2	莆田荔城区拱辰办拱辰皇庭水岸 I 期2幢206号		89.77	7529.30	259.39	0.00			
3	莆田荔城区拱辰办拱辰皇庭水岸 I 期2幢305号		135.94	0.00	392.80	392.80			
4	莆田荔城区拱辰办拱辰皇庭水岸 I 期2幢306号		89.77	0.00	259.39	259.39			
5	莆田荔城区拱辰办拱辰皇庭水岸 I 期2幢307号		92.27	7752.87	266.63	0.00			
6	莆田荔城区拱辰办拱辰皇庭水岸 I 期2幢308号		137.02	11498.35	395.93	0.00			
7	莆田荔城区拱辰办拱辰皇庭水岸 I 期2幢405号		135.94	11437.40	392.80	0.00			
本页小计			816.65		2359.74	652.			
总合计			816.65		2359.74	652.			

备注: 业主在进行书面确认前,应当认真阅读维修和更新改造方案内容,书面确认必须由业主本人或其委托人签字。
注: 该表用于征求业主意见及公示。

打印时间: 2024-08-14 10:52:29

维修和更新、改造方案书面确认明细表

物业项目名称: 皇庭水岸 期

维修项目内容: 皇庭水岸 期2号楼2单元客梯轿顶反绳轮、抱闸控制器、接触器D12、接触器D50、外呼板、货梯轿顶反绳轮、抱闸控制器、主机转子、主机后端轴承损坏更换

预算金额: 39489.00元

单位: 元

序号	产业名称	业主姓名	建筑面积	专项维修资金 账户余额	预分摊金额	欠摊金额	业主签字	业主意见 同意() / 不同意()	业主联系电话
8	莆田荔城区拱辰办拱辰皇庭水岸 I 期2幢406号		7	7552.09	259.39	0			
9	莆田荔城区拱辰办拱辰皇庭水岸 I 期2幢407号		7	7768.72	266.62	0			
10	莆田荔城区拱辰办拱辰皇庭水岸 I 期2幢408号		2	11516.55	395.93	0			
11	莆田荔城区拱辰办拱辰皇庭水岸 I 期2幢505号		4	11478.62	392.80	0			
12	莆田荔城区拱辰办拱辰皇庭水岸 I 期2幢506号		7	7580.07	259.39	0			
13	莆田荔城区拱辰办拱辰皇庭水岸 I 期2幢507号		7	7743.06	266.62	0			
14	莆田荔城区拱辰办拱辰皇庭水岸 I 期2幢508号		2	11510.54	395.93	0			
本页小计			6		2236.68	0			
总合计			71		4596.42	65			

备注: 业主在进行书面确认前,应当认真阅读维修和更新改造方案内容,书面确认必须由业主本人或其委托人签字。
注: 该表用于征求业主意见及公示。

维修和更新、改造方案书面确认明细表

物业项目名称： 皇庭水岸 期

维修项目内容： 皇庭水岸 期2号楼2单元客梯轿顶反绳轮、抱闸控制器、接触器D12、接触器D50、外呼板、货梯轿顶反绳轮、抱闸控制器、主机转子、主机后端轴承损坏更换

预算金额： 39489.00元

单位： 元

序号	产业名称	业主姓名	建筑面积	专项维修资金 账户余额	预分摊金额	欠摊金额	业主签字	业主意见 同意(√)/不同意(×)	业主联系电话
15	莆田荔城区拱辰办拱辰皇庭水岸 I 期2幢605号			11480.09	392.80	0.00			
16	莆田荔城区拱辰办拱辰皇庭水岸 I 期2幢606号			7581.06	259.39	0.00			
17	莆田荔城区拱辰办拱辰皇庭水岸 I 期2幢607号			7761.07	266.63	0.00			
18	莆田荔城区拱辰办拱辰皇庭水岸 I 期2幢608号			11525.82	395.93	0.00			
19	莆田荔城区拱辰办拱辰皇庭水岸 I 期2幢705号			11474.92	392.80	0.00			
20	莆田荔城区拱辰办拱辰皇庭水岸 I 期2幢706号			7582.13	259.39	0.00			
21	莆田荔城区拱辰办拱辰皇庭水岸 I 期2幢707号			7755.68	266.62	0.00			
本页小计			772.98		2233.56	0.00			
总合计			2363.69		6829.98	652.19			

打印时间: 2024-08-14 10:52:29

备注：业主在进行书面确认前,应当认真阅读维修和更新改造方案内容,书面确认必须由业主本人或其委托人签字。
注：该表用于征求业主意见及公示。

维修和更新、改造方案书面确认明细表

物业项目名称: 皇庭水岸 期

维修项目内容: 皇庭水岸 期2号楼2单元客梯轿顶反绳轮、抱闸控制器、接触器D12、接触器D50、外呼板、货梯轿顶反绳轮、抱闸控制器、主机转子、主机后端轴承损坏更换

预算金额: 39489.00元

单位: 元

序号	产业名称	业主姓名	建筑面积	专项维修资金 账户余额	预分摊金额	欠摊金额	业主签字	业主意见 同意(√)/不同意(×)	业主联系电话
22	莆田荔城区拱辰办拱辰皇庭水岸 I 期2幢708号		137.02	11572.92	395.93	0.00			
23	莆田荔城区拱辰办拱辰皇庭水岸 I 期2幢805号		135.94	11461.67	392.80	0.00			
24	莆田荔城区拱辰办拱辰皇庭水岸 I 期2幢806号		89.77	7550.51	259.39	0.00			
25	莆田荔城区拱辰办拱辰皇庭水岸 I 期2幢807号		92.27	7761.93	266.63	0.00			
26	莆田荔城区拱辰办拱辰皇庭水岸 I 期2幢808号		137.02	11569.78	395.92	0.00			
27	莆田荔城区拱辰办拱辰皇庭水岸 I 期2幢905号		135.94	11449.68	392.80	0.00			
28	莆田荔城区拱辰办拱辰皇庭水岸 I 期2幢906号		89.77	7559.08	259.39	0.00			
本页小计			817.73		2362.86	0.00			
总合计			3181.42		9192.84	652.19			

备注: 业主在进行书面确认前,应当认真阅读维修和更新改造方案内容,书面确认必须由业主本人或其委托人签字。
注: 该表用于征求业主意见及公示。

维修和更新、改造方案书面确认明细表

物业项目名称：皇庭水岸 期

维修项目内容：皇庭水岸 期2号楼2单元客梯轿顶反绳轮、抱闸控制器、接触器D12、接触器D50、外呼板、货梯轿顶反绳轮、抱闸控制器、主机转子、主机后端轴承损坏更换

预算金额：39489.00元

单位：元

序号	产业名称	业主姓名	建筑面积	专项维修资金 账户余额	预分摊金额	欠摊金额	业主签字	业主意见 同意(√)/不同意(×)	业主联系电话
29	莆田荔城区拱辰办拱辰皇庭水岸 I 期2幢907号		27	7784.27	266.62				
30	莆田荔城区拱辰办拱辰皇庭水岸 I 期2幢908号		102	11525.59	395.92				
31	莆田荔城区拱辰办拱辰皇庭水岸 I 期2幢1005号		94	11480.09	392.80				
32	莆田荔城区拱辰办拱辰皇庭水岸 I 期2幢1006号		77	7581.06	259.39				
33	莆田荔城区拱辰办拱辰皇庭水岸 I 期2幢1007号		27	7784.27	266.62				
34	莆田荔城区拱辰办拱辰皇庭水岸 I 期2幢1008号		102	11543.42	395.93				
35	莆田荔城区拱辰办拱辰皇庭水岸 I 期2幢1105号		94	11481.70	392.80				
本页小计			23		2370.08				
总合计			1.65		11562.92				

备注：业主在进行书面确认前,应当认真阅读维修和更新改造方案内容,书面确认必须由业主本人或其委托人签字。
注：该表用于征求业主意见及公示。

打印时间：2024-08-14 10:52:29

维修和更新、改造方案书面确认明细表

物业项目名称: 皇庭水岸 期

维修项目内容: 皇庭水岸 期2号楼2单元客梯轿顶反绳轮、抱闸控制器、接触器D12、接触器D50、外呼板、货梯轿顶反绳轮、抱闸控制器、主机转子、主机后端轴承损坏更换

预算金额: 39489.00元

单位: 元

序号	产业名称	业主姓名	建筑面积	专项维修资金 账户余额	预分摊金额	欠摊金额	业主签字	业主意见 同意(√)/不同意(×)	业主联系电话
36	莆田荔城区拱辰办拱辰皇庭水岸 I 期2幢1106号		77	7572.55	259.39				66411
37	莆田荔城区拱辰办拱辰皇庭水岸 I 期2幢1107号		27	7792.15	266.63				81368
38	莆田荔城区拱辰办拱辰皇庭水岸 I 期2幢1108号		7.02	11569.77	395.93				
39	莆田荔城区拱辰办拱辰皇庭水岸 I 期2幢1205号		5.94	11455.69	392.80				251520
40	莆田荔城区拱辰办拱辰皇庭水岸 I 期2幢1206号		7.77	7541.77	259.39				1758
41	莆田荔城区拱辰办拱辰皇庭水岸 I 期2幢1207号		2.27	7753.11	266.63				
42	莆田荔城区拱辰办拱辰皇庭水岸 I 期2幢1208号		7.02	11534.73	395.93				206285
本页小计			4.06		2236.70				
总合计			4775.71		13799.62				

打印时间: 2024-06-14 10:52:29

备注: 业主在进行书面确认前,应当认真阅读维修和更新改造方案内容,书面确认必须由业主本人或其委托人签字。
注: 该表用于征求业主意见及公示。

维修和更新、改造方案书面确认明细表

物业项目名称: 皇庭水岸 期

维修项目内容: 皇庭水岸 期2号楼2单元客梯轿顶反绳轮、抱闸控制器、接触器D12、接触器D50、外呼板、货梯轿顶反绳轮、抱闸控制器、主机转子、主机后端轴承损坏更换

预算金额: 39489.00元

单位: 元

序号	产业名称	业主姓名	建筑面积	专项维修资金 账户余额	预分摊金额	欠摊金额	业主签字	业主意见	业主联系电话
43	莆田荔城区拱辰办拱辰皇庭水岸 I 期2幢1305号		5.94	11392.04	392.80	0.00			
44	莆田荔城区拱辰办拱辰皇庭水岸 I 期2幢1306号		9.77	7542.85	259.39	0.00			
45	莆田荔城区拱辰办拱辰皇庭水岸 I 期2幢1307号		2.27	7751.80	266.62	0.00			
46	莆田荔城区拱辰办拱辰皇庭水岸 I 期2幢1308号		7.02	11529.07	395.93	0.00			
47	莆田荔城区拱辰办拱辰皇庭水岸 I 期2幢1405号		5.94	11434.63	392.80	0.00			
48	莆田荔城区拱辰办拱辰皇庭水岸 I 期2幢1406号		9.77	7540.72	259.39	0.00			
49	莆田荔城区拱辰办拱辰皇庭水岸 I 期2幢1407号		2.27	7740.73	266.62	0.00			
本页小计			772.98		2233.55	0.00			
总合计			5548.69		16033.17	652.19			

打印时间: 2024-08-14 10:52:29

备注: 业主在进行书面确认前,应当认真阅读维修和更新改造方案内容,书面确认必须由业主本人或其委托人签字。

注: 该表用于征求业主意见及公示。

维修和更新、改造方案书面确认明细表

物业项目名称： 皇庭水岸 期

维修项目内容： 皇庭水岸 期2号楼2单元客梯轿顶反绳轮、抱闸控制器、接触器D12、接触器D50、外呼板、货梯轿顶反绳轮、抱闸控制器、主机转子、主机后端轴承损坏更换

预算金额： 39489.00元

单位： 元

序号	产业名称	业主姓名	建筑面积	专项维修资金 账户余额	预分摊金额	欠摊金额	业主签字	业主意见 同意(√)/不同意(×)	业主联系电话
50	莆田荔城区拱辰办拱辰皇庭水岸 I 期2幢1408号		137.02	11536.48	395.92	0.00			
51	莆田荔城区拱辰办拱辰皇庭水岸 I 期2幢1505号		135.94	11473.65	392.80	0.00			
52	莆田荔城区拱辰办拱辰皇庭水岸 I 期2幢1506号		89.77	7538.36	259.39	0.00			
53	莆田荔城区拱辰办拱辰皇庭水岸 I 期2幢1507号		92.27	7751.25	266.63	0.00			
54	莆田荔城区拱辰办拱辰皇庭水岸 I 期2幢1508号		137.02	11572.92	395.92	0.00			
55	莆田荔城区拱辰办拱辰皇庭水岸 I 期2幢1605号		135.94	11446.82	392.80	0.00			
56	莆田荔城区拱辰办拱辰皇庭水岸 I 期2幢1606号		89.77	7542.68	259.39	0.00			
本页小计			817.73		2362.85	0.00			
总合计			6366.42		18396.02	652.19			

打印时间: 2024-08-14 10:52:29

备注：业主在进行书面确认前,应当认真阅读维修和更新改造方案内容,书面确认必须由业主本人或其委托人签字。
注：该表用于征求业主意见及公示。

维修和更新、改造方案书面确认明细表

物业项目名称: 皇庭水岸 期

维修项目内容: 皇庭水岸 期2号楼2单元客梯轿顶反绳轮、抱闸控制器、接触器D12、接触器D50、外呼板、货梯轿顶反绳轮、抱闸控制器、主机转子、主机后端轴承损坏更换

预算金额: 39489.00元

单位: 元

序号	产业名称	业主姓名	建筑面积	专项维修资金 账户余额	预分摊金额	欠摊金额	业主签字	业主意见 同意(√)/不同意(×)	业主联系电话
57	莆田荔城区拱辰办拱辰皇庭水岸 I 期2幢1607号		27	7747.43	266.63	0.00			
58	莆田荔城区拱辰办拱辰皇庭水岸 I 期2幢1608号		02	11533.70	395.92	0.00			
59	莆田荔城区拱辰办拱辰皇庭水岸 I 期2幢1705号		94	11439.11	392.80	0.00			
60	莆田荔城区拱辰办拱辰皇庭水岸 I 期2幢1706号		77	7537.53	259.39	0.00			
61	莆田荔城区拱辰办拱辰皇庭水岸 I 期2幢1707号		27	7746.37	266.63	0.00			
62	莆田荔城区拱辰办拱辰皇庭水岸 I 期2幢1708号		02	11566.05	395.93	0.00			
63	莆田荔城区拱辰办拱辰皇庭水岸 I 期2幢1805号		94	11432.55	392.80	0.00			
本页小计			23		2370.10	0.00			
总合计			7186.65		20766.12	652.19			

备注: 业主在进行书面确认前,应当认真阅读维修和更新改造方案内容,书面确认必须由业主本人或其委托人签字。
注: 该表用于征求业主意见及公示。

维修和更新、改造方案书面确认明细表

物业项目名称：皇庭水岸 期

维修项目内容：皇庭水岸 期2号楼2单元客梯轿顶反绳轮、抱闸控制器、接触器D12、接触器D50、外呼板、货梯轿顶反绳轮、抱闸控制器、主机转子、主机后端轴承损坏更换

预算金额：39489.00元

单位：元

序号	产业名称	业主姓名	建筑面积	专项维修资金 账户余额	预分摊金额	欠摊金额	业主签字	业主意见	业主联系电话
64	莆田荔城区拱辰办拱辰皇庭水岸 I 期2幢1806号		89.77	7557.57	259.39	0			
65	莆田荔城区拱辰办拱辰皇庭水岸 I 期2幢1807号		92.27	7743.04	266.63	0			
66	莆田荔城区拱辰办拱辰皇庭水岸 I 期2幢1808号		37.02	11512.94	395.93	0			
67	莆田荔城区拱辰办拱辰皇庭水岸 I 期2幢1905号		35.94	11478.61	392.80	0			
68	莆田荔城区拱辰办拱辰皇庭水岸 I 期2幢1906号		89.77	7555.06	259.39	0			
69	莆田荔城区拱辰办拱辰皇庭水岸 I 期2幢1907号		92.27	7745.98	266.63	0			
70	莆田荔城区拱辰办拱辰皇庭水岸 I 期2幢1908号		37.02	11571.30	395.93	0			
本页小计			74.06		2236.70	0			
总合计			7960.71		23002.82	652.19			

打印时间：2024-08-14 10:52:29

备注：业主在进行书面确认前,应当认真阅读维修和更新改造方案内容,书面确认必须由业主本人或其委托人签字。
注：该表用于征求业主意见及公示。

维修和更新、改造方案书面确认明细表

物业项目名称：皇庭水岸 期

维修项目内容：皇庭水岸 期2号楼2单元客梯轿顶反绳轮、抱闸控制器、接触器D12、接触器D50、外呼板、货梯轿顶反绳轮、抱闸控制器、主机转子、主机后端轴承损坏更换

预算金额：39489.00元

单位：元

序号	产业名称	业主姓名	建筑面积	专项维修资金 账户余额	预分摊金额	欠摊金额	业主签字	业主意见 同意(√)/不同意(×)	业主联系电话
71	莆田荔城区拱辰办拱辰皇庭水岸 I 期2幢205号			11438.76	392.80	0.00			
72	莆田荔城区拱辰办拱辰皇庭水岸 I 期2幢206号			7538.83	259.39	0.00			
73	莆田荔城区拱辰办拱辰皇庭水岸 I 期2幢207号			7742.70	266.63	0.00			
74	莆田荔城区拱辰办拱辰皇庭水岸 I 期2幢208号			11558.30	395.92	0.00			
75	莆田荔城区拱辰办拱辰皇庭水岸 I 期2幢215号			11441.18	392.80	0.00			
76	莆田荔城区拱辰办拱辰皇庭水岸 I 期2幢216号			7553.98	259.39	0.00			
77	莆田荔城区拱辰办拱辰皇庭水岸 I 期2幢217号			7740.73	266.62	0.00			
本页小计			772.96		2233.55	0.00			
总合计			8733.69		25236.37	652.19			

打印时间：2024-08-14 10:52:29

备注：业主在进行书面确认前,应当认真阅读维修和更新改造方案内容,书面确认必须由业主本人或其委托人签字。

注：该表用于征求业主意见及公示。

维修和更新、改造方案书面确认明细表

物业项目名称： 皇庭水岸 期

维修项目内容： 皇庭水岸 期2号楼2单元客梯轿顶反绳轮、抱闸控制器、接触器D12、接触器D50、外呼板、货梯轿顶反绳轮、抱闸控制器、主机转子、主机后端轴承损坏更换

预算金额： 39489.00元

单位： 元

序号	产业名称	业主姓名	建筑面积	专项维修资金 账户余额	预分摊金额	欠摊金额	业主签字	业主意见 同意(√)/不同意(×)	业主联系电话
78	莆田荔城区拱辰办拱辰皇庭水岸 I 期2幢210 8号	陈丽斌	137.02	11569.78	395.92	0.00			
79	莆田荔城区拱辰办拱辰皇庭水岸 I 期2幢220 5号	黄	35.94	11478.61	392.80	0.00			
80	莆田荔城区拱辰办拱辰皇庭水岸 I 期2幢220 6号		9.77	7539.97	259.39	0.00			
81	莆田荔城区拱辰办拱辰皇庭水岸 I 期2幢220 7号	吴	2.27	7771.54	266.62	0.00			
82	莆田荔城区拱辰办拱辰皇庭水岸 I 期2幢220 8号	徐	37.02	11523.04	395.93	0.00			
83	莆田荔城区拱辰办拱辰皇庭水岸 I 期2幢230 5号	林	35.94	11478.61	392.80	0.00			
84	莆田荔城区拱辰办拱辰皇庭水岸 I 期2幢230 6号	林	9.77	7547.46	259.39	0.00			
本页小计			117.73		2362.85	0.00			
总合计			9551.42		27599.22	652.19			

打印时间: 2024-08-14 10:52:29

备注：业主在进行书面确认前,应当认真阅读维修和更新改造方案内容,书面确认必须由业主本人或其委托人签字。
注：该表用于征求业主意见及公示。


维修和更新、改造方案书面确认明细表

物业项目名称: 皇庭水岸 期

维修项目内容: 皇庭水岸 期2号楼2单元客梯轿顶反绳轮、抱闸控制器、接触器D12、接触器D50、外呼板、货梯轿顶反绳轮、抱闸控制器、主机转子、主机后端轴承损坏更换

预算金额: 39489.00元

单位: 元

序号	产业名称	业主姓名	建筑面积	专项维修资金 账户余额	预分摊金额	欠摊金额	业主签字	业主意见 同意(√)/不同意(×)	业主联系电话
85	莆田荔城区拱辰办拱辰皇庭水岸 I 期2幢2307号		7	7751.80	266.62	0.00	李		635
86	莆田荔城区拱辰办拱辰皇庭水岸 I 期2幢2308号		2	11571.29	395.93	0.00	林		777
87	莆田荔城区拱辰办拱辰皇庭水岸 I 期2幢2405号		4	11439.12	392.80	0.00	王		866
88	莆田荔城区拱辰办拱辰皇庭水岸 I 期2幢2406号		7	7538.36	259.39	0.00	林		663
89	莆田荔城区拱辰办拱辰皇庭水岸 I 期2幢2407号		7	7739.52	266.62	0.00	林		6530
90	莆田荔城区拱辰办拱辰皇庭水岸 I 期2幢2408号		2	11548.31	395.93	0.00	王		05560
91	莆田荔城区拱辰办拱辰皇庭水岸 I 期2幢2505号		4	11474.92	392.80	0.00	王		7463
本页小计			3		2370.09	0.00			
总合计			10371.65		29969.31	652.19			

备注: 业主在进行书面确认前,应当认真阅读维修和更新改造方案内容,书面确认必须由业主本人或其委托人签字。

注: 该表用于征求业主意见及公示。

维修和更新、改造方案书面确认明细表

物业项目名称： 皇庭水岸 期

维修项目内容： 皇庭水岸 期2号楼2单元客梯轿顶反绳轮、抱闸控制器、接触器D12、接触器D50、外呼板、货梯轿顶反绳轮、抱闸控制器、主机转子、主机后端轴承损坏更换

预算金额： 39489.00元

单位： 元

序号	产业名称	业主姓名	建筑面积	专项维修资金 账户余额	预分摊金额	欠摊金额	业主签字	业主意见 同意() 不同意()	业主联系电话
92	莆田荔城区拱辰办拱辰皇庭水岸 I 期2幢2506号		39.77	7541.01	259.39	0.00			
93	莆田荔城区拱辰办拱辰皇庭水岸 I 期2幢2507号		32.27	7736.66	266.63	0.00			
94	莆田荔城区拱辰办拱辰皇庭水岸 I 期2幢2508号		37.02	11555.63	395.93	0.00			
95	莆田荔城区拱辰办拱辰皇庭水岸 I 期2幢2605号		35.94	11442.79	392.80	0.00			
96	莆田荔城区拱辰办拱辰皇庭水岸 I 期2幢2606号		39.77	7540.71	259.39	0.00			
97	莆田荔城区拱辰办拱辰皇庭水岸 I 期2幢2607号		32.27	7737.12	266.63	0.00			
98	莆田荔城区拱辰办拱辰皇庭水岸 I 期2幢2608号		37.02	11572.91	395.93	0.00			
本页小计			74.06		2236.70	0.00			
总合计			145.71		32206.01	652.19			

打印时间: 2024-08-14 10:52:29

备注：业主在进行书面确认前,应当认真阅读维修和更新改造方案内容,书面确认必须由业主本人或其委托人签字。
注：该表用于征求业主意见及公示。

维修和更新、改造方案书面确认明细表

物业项目名称：皇庭水岸 期

维修项目内容：皇庭水岸 期2号楼2单元客梯轿顶反绳轮、抱闸控制器、接触器D12、接触器D50、外呼板、货梯轿顶反绳轮、抱闸控制器、主机转子、主机后端轴承损坏更换

预算金额：39489.00元

单位：元

序号	产业名称	业主姓名	建筑面积	专项维修资金 账户余额	预分摊金额	欠摊金额	业主签字	业主意见 同意(√)/不同意(×)	业主联系电话
99	莆田荔城区拱辰办拱辰皇庭水岸 I 期2幢2705号		5.94	11436.46	392.80	0.00			
100	莆田荔城区拱辰办拱辰皇庭水岸 I 期2幢2706号		9.77	7540.71	259.39	0.00			
101	莆田荔城区拱辰办拱辰皇庭水岸 I 期2幢2707号		2.27	7737.84	266.63	0.00			
102	莆田荔城区拱辰办拱辰皇庭水岸 I 期2幢2708号		7.02	11540.64	395.93	0.00			46981107
103	莆田荔城区拱辰办拱辰皇庭水岸 I 期2幢2805号		5.94	11442.79	392.80	0.00			66936648
104	莆田荔城区拱辰办拱辰皇庭水岸 I 期2幢2806号		9.77	7541.78	259.39	0.00			607502640
105	莆田荔城区拱辰办拱辰皇庭水岸 I 期2幢2807号		2.27	7742.31	266.63	0.00			650216869
本页小计			772.98		2233.57	0.00			
总合计			11918.69		34439.58	652.19			

打印时间：2024-08-14 10:52:29

备注：业主在进行书面确认前,应当认真阅读维修和更新改造方案内容,书面确认必须由业主本人或其委托人签字。
注：该表用于征求业主意见及公示。

维修和更新、改造方案书面确认明细表

物业项目名称：皇庭水岸 期

维修项目内容：皇庭水岸 期2号楼2单元客梯轿顶反绳轮、抱闸控制器、接触器D12、接触器D50、外呼板、货梯轿顶反绳轮、抱闸控制器、主机转子、主机后端轴承损坏更换

预算金额：39489.00元

单位：元

序号	产业名称	业主姓名	建筑面积	专项维修资金 账户余额	预分摊金额	欠摊金额	业主签字	业主意见 同意(√)/不同意(×)	业主联系电话
106	莆田荔城区拱辰办拱辰皇庭水岸 I 期2幢280 8号	林 翁 陈 陈 王		11541.13	395.92	0.00			
107	莆田荔城区拱辰办拱辰皇庭水岸 I 期2幢290 5号			11440.24	392.80	0.00			
108	莆田荔城区拱辰办拱辰皇庭水岸 I 期2幢290 6号			7532.36	259.39	0.00			
109	莆田荔城区拱辰办拱辰皇庭水岸 I 期2幢290 7号			7736.66	266.62	0.00			
110	莆田荔城区拱辰办拱辰皇庭水岸 I 期2幢290 8号			11528.24	395.92	0.00			
111	莆田荔城区拱辰办拱辰皇庭水岸 I 期2幢300 5号			11436.23	392.80	0.00			
112	莆田荔城区拱辰办拱辰皇庭水岸 I 期2幢300 6号			7522.89	259.39	0.00			
本页小 计					2362.84	0.00			
总合计					36802.42	652.19			

39
59
5

打印时间：2024-08-14 10:52:29

备注：业主在进行书面确认前,应当认真阅读维修和更新改造方案内容,书面确认必须由业主本人或其委托人签字。
注：该表用于征求业主意见及公示。

维修和更新、改造方案书面确认明细表

物业项目名称：皇庭水岸 期

维修项目内容：皇庭水岸 期2号楼2单元客梯轿顶反绳轮、抱闸控制器、接触器D12、接触器D50、外呼板、货梯轿顶反绳轮、抱闸控制器、主机转子、主机后端轴承损坏更换

预算金额：39489.00元

单位：元

序号	产业名称	业主姓名	建筑面积	专项维修资金 账户余额	预分摊金额	欠摊金额	业主签字	业主意见 同意(√)/不同意(×)	业主联系电话
113	莆田荔城区拱辰办拱辰皇庭水岸 I 期2幢3007号		2.27	7731.07	266.62	0.00			
114	莆田荔城区拱辰办拱辰皇庭水岸 I 期2幢3008号		7.02	11506.84	395.92	0.00			
115	莆田荔城区拱辰办拱辰皇庭水岸 I 期2幢3106号		3.89	28782.80	1022.58	0.00			
116	莆田荔城区拱辰办拱辰皇庭水岸 I 期2幢3108号		6.58	31669.72	1001.46	0.00			
本页小计			9.76		2686.58	0.00			
总合计			66.18		39489.00	652.19			

打印时间：2024-08-14 10:52:29

备注：业主在进行书面确认前,应当认真阅读维修和更新改造方案内容,书面确认必须由业主本人或其委托人签字。

注：该表用于征求业主意见及公示。