


维修和更新、改造工程竣工验收报告

工程名称	宝胜小区 E 区 3 号楼 1 梯位 3B 机房导向轮; 3A、3B 电梯门机皮带、配电箱、限速器、急停装置、主机减震、补偿绳、应急电源更换工程 (含评估费)		
工程地点	莆田市荔城区拱辰街道幸福路 650 号		
施工单位	福建鹏伟机电设备有限公司		
监理单位			
开工时间	2024.9.25	竣工时间	2024.9.27
工程造价	人民币叁万零肆佰贰拾元整 (¥30420 元)		
工程验收时间	2024.9.27		
工程概况	宝胜小区 E 区 3 号楼 1 梯位 3A、3B 于 2009.04.29 投入使用, 使用年限达 15 年以上, 由特检院对其开展老旧电梯安全性能评估工作; 经检查发现 3B 机房导向轮; 3A、3B 电梯门机皮带、配电箱、限速器、急停装置、主机减震、补偿绳、应急电源等问题, 存在的安全隐患, 需及时维修。		
验收内容	①施工工程是否合格 ②电梯门机皮带、配电箱、限速器、急停装置、主机减震、补偿绳、应急电源、机房导向轮更换后是否运行正常 ③施工现场电源、卫生是否清理干净 ④业主是否满意		
综合验收结论	验收合格		

参 加 工 程 验 收 单 位	施工单位意见	单位: (盖章) 参加人员: (签字)  2024年 9月 27日
	监理单位意见	单位: (盖章) 参加人员: (签字) 年 月 日
	业主委员会或 所在社区意见	单位: (盖章) 参加人员: (签字)  2024年 9月 27日 
	物业服务企业 意见	单位: (盖章) 参加人员: (签字)  2024年 9月 27日 

6人以上、按手印

参加工程验收业主代表	签名	身份证号	房产权证号	意见	联系电话
	[Redacted]	[Redacted]	L20110590	同意	[Redacted]
	[Redacted]	[Redacted]	LC12113		[Redacted]
	[Redacted]	[Redacted]	1204238	同意	[Redacted]
	[Redacted]	[Redacted]	L201105820	同意	[Redacted]
	[Redacted]	[Redacted]	L201105827	同意	[Redacted]
	[Redacted]	[Redacted]	LC02348	同意	[Redacted]
	[Redacted]	[Redacted]	L201105668	同意	[Redacted]
	[Redacted]	[Redacted]	612190017	LC0234	[Redacted]
	[Redacted]	[Redacted]	04215018	L201105820	[Redacted]

木木木

木木木

0068833

8790I

木木木