

附 1 梯

## 业主大会或者相关业主确认书

宝胜小区 E 区 (小区名称) 座落于 莆田市荔城区拱辰街道幸福路 650 号 (地址), 小区 宝胜小区 E 区 3 号楼 1 梯位 3B 机房导向轮; 3A、3B 电梯门机皮带、配电箱、限速器、急停装置、主机减震、补偿绳、应急电源更换工程 (含评估费) 损坏, 为了保障住宅的正常使用和共用设施设备的安全运转, 同意对 宝胜小区 E 区 3 号楼 1 梯位 3B 机房导向轮; 3A、3B 电梯门机皮带、配电箱、限速器、急停装置、主机减震、补偿绳、应急电源更换工程 (含评估费) (维修项目) 进行维修和更新、改造, 工程预(决)算费用总计 30420 元。

根据《民法典》和《住宅专项维修资金管理办法》规定, 上述维修项目列支范围内宝胜小区 E 区 3 号楼 1 梯位 401-1805 室共计 75 户 业主 (受益范围) 依法书面表决小区本次维修资金的使用方案, 并承诺《业主签名清册》等申请材料真实, 如有虚假, 愿承担相应法律责任。

业主委员会主任:  (签字)

(业委会盖章)

单位负责人  (签字)

(物业服务企业盖章)

相关业主代表:  (签字)

2022年10月21日

3号楼 1605室

3号楼 503室

3号楼 1103室

3号楼 1702室

3号楼 1603室

3号楼 1802室

振华  
勇