



维修和更新、改造工程竣工验收报告

工程名称	宝胜小区 E 区 3 号楼 2 梯位 3C 变频器维修；3C、3D 电梯门机皮带、配电箱、限速器、急停装置、补偿绳、主机减震更换工程（含评估费）		
工程地点	莆田市荔城区拱辰街道幸福路 650 号		
施工单位	福建鹏伟机电设备有限公司		
监理单位			
开工时间	2024.9.25	竣工时间	2024.9.27
工程造价	人民币贰万玖仟贰佰贰拾元整（¥29220 元）		
工程验收时间	2024.9.27		
工程概况	宝胜小区 E 区 3 号楼 2 梯位 3C、3D 于 2009.04.29 投入使用，使用年限达 15 年以上，由特检院对其开展老旧电梯安全性能评估工作；经检查发现 3C 变频器维修；3C、3D 电梯门机皮带、配电箱、限速器、急停装置、补偿绳、主机减震等问题，存在的安全隐患，需及时维修。		
验收内容	①施工工程是否合格 ②变频器维修、电梯门机皮带、配电箱、限速器、急停装置、补偿绳、主机减震更换后是否运行正常 ③施工现场电源、卫生是否清理干净 ④业主是否满意		
综合验收结论	验收合格		

参 加 工 程 验 收 单 位	施工单位意见	单位: 参加人员:  2024年 9月 27日
	监理单位意见	单位: 参加人员: 年 月 日
	业主委员会或 所在社区意见	单位: 参加人员:  2024年 9月 27日
	物业服务企业 意见	单位: 参加人员:  2024年 9月 27日

6人以上 按手印

	签名	身份证号	房产权证号	意见	联系电话
主 代 表			01105650	同意	13
			105842	同意	1317
			20948	同意	1876
			1105892	同意	1351
			1105876	同意	13859
			LC026623	同意	15160
			0110592	同意	18030

禁
有限公司

区业