

维修和更新、改造工程竣工验收报告

工程名称	宝胜小区 E 区 4 号楼 2 梯位 4C 补偿绳; 4C、4D 电梯门机皮带、配电箱、限速器、急停装置、主机减震、轿厢电话、导轨支架加固更换工程 (含评估费)		
工程地点	莆田市荔城区拱辰街道幸福路 650 号		
施工单位	福建鹏伟机电设备有限公司		
监理单位			
开工时间	2024.9.25	竣工时间	2024.9.27
工程造价	人民币叁万肆仟捌佰元整 (¥34800 元)		
工程验收时间	2024.9.27		
工程概况	宝胜小区 E 区 4 号楼 2 梯位 4C、4D 于 2009.04.29 投入使用, 使用年限达 15 年以上, 由特检院对其开展老旧电梯安全性能评估工作; 4C 补偿绳; 4C、4D 电梯门机皮带、配电箱、限速器、急停装置、主机减震、轿厢电话、导轨支架加固等问题, 存在的安全隐患, 需及时维修。		
验收内容	①施工工程是否合格 ②补偿绳、电梯门机皮带、配电箱、限速器、急停装置、主机减震、轿厢电话、导轨支架加固更换后是否运行正常 ③施工现场电源、卫生是否清理干净 ④业主是否满意		
综合验收结论	验收合格		

参 加 工 程 验 收 单 位	施工单位意见	单位： 参加人员：王青亮 陈志友 (盖章) (签字) 2024年9月27日
	监理单位意见	单位： 参加人员： (盖章) (签字) 年 月 日
	业主委员会或 所在社区意见	单位： 参加人员：王青亮 黄子芳 (盖章) (签字) 2024年9月27日
	物业服务企业 意见	单位： 参加人员：安物业 (盖章) (签字) 2024年9月27日 陈合伟 潘亚坤

6月11日

参加工程验收业主代表	签名	身份证号	房产权证号	意见	联系电话
	✓	[Redacted]	244 53. LC025408	同意	[Redacted]
	✓	[Redacted]	1228 956 201105790	同意	[Redacted]
	✓	[Redacted]	201 912 20130345	同意	[Redacted]
	✓	[Redacted]	206 043 LC004196	同意	[Redacted]
	✓	[Redacted]	08 20110597	同意	[Redacted]
	✓	[Redacted]	0 0014 201105827	同意	[Redacted]

