

维修和更新、改造工程竣工验收报告

工程名称	荔园小区 D 区 1 号楼第一梯位客梯钢丝绳，第二梯位货梯钢丝绳、对重框变形，客梯钢丝绳损坏更换		
工程地点	莆田市荔园小区		
施工单位	莆田市恒菱机电设备有限公司		
监理单位			
开工时间	2025.4.20	竣工时间	2025.4.27
工程造价	肆万柒仟陆佰玖拾玖元整		
工程验收时间	2025.4.27		
工程概况	荔园小区 D 区 1 号楼第一梯位客梯钢丝绳，第二梯位货梯钢丝绳、对重框变形，客梯钢丝绳损坏更换		
验收内容	1、是否按合同施工 2、施工后电梯是否可以正常运行 3、施工现场是否清理干净 4、业主是否满意		
综合验收结论	符合验收要求，可以正常使用，验收合格。		

参 加 工 程 验 收 单 位	施工单位意见	 单位: (盖章) 参加人员: (签字) 刘平 何振东 2025年4月27日
	监理单位意见	单位: (盖章) 参加人员: (签字) 年 月 日
	业主委员会或 所在社区意见	 单位: (盖章) 参加人员: (签字) 陈开珠 林开图 2025年4月27日
	物业服务企业 意见	 单位: (盖章) 参加人员: (签字) 陈玉仁 林淑全 2025年4月27日

参加工程验收业主代表	签名	身份证号	房产权证号	意见	联系电话
			6019 L201211056	同意,	
			315 LC911954	同意	
			410 L201306229	同意	
			48 L201207954	同意	
			06 L201210772	同意	
			L2012078781	同意,	
			28021		

业盛有限公司

国小区

业盛有限公司