

业主大会或者相关业主确认书

莆田市荔园小区 (小区名称) 座落于 莆田市荔城区
延寿中街 1786 号荔园小区 (地址), 小区 荔园小区 D 区 1 号楼
第一梯位客梯钢丝绳、第二梯位货梯钢丝绳、对重框变形, 客
梯钢丝绳 损坏, 为了保障住宅的正常使用和共用设施设备的安
全运转, 同意 荔园小区 D 区 1 号楼第一梯位客梯钢丝绳, 第二
梯位货梯钢丝绳、对重框变形, 客梯钢丝绳损坏更换 (维修项目)
进行维修和更新、改造, 工程预 (决) 算费用总计 47699 元。

根据《民法典》和《住宅专项维修资金管理办法》规定,
上述维修项目列支范围内 荔园小区 D 区 1 号楼第一梯位、第
二梯位 3 层-28 层, 共计 291 户 业主 (受益范围) 依法书面
表决小区本次维修资金的使用方案, 并承诺《业主签名清册》
等申请材料真实, 如有虚假, 愿承担相应法律责任。

业主委员会主任:

列阮
印师

(签字)

单位负责人:

吴冬燕
(签字)

吴冬燕

(业委会盖章)

(物业服务企业盖章)

相关业主代表: (签字)

D1-1307

D1-1407

D1-411

D1-2608

D1-3081

D1-601

2025 年 5 月 13 日