


维修和更新、改造工程竣工验收报告

工程名称	荔园小区 A 区 15 号楼外墙渗水修补工程		
工程地点	莆田市荔园小区		
施工单位	莆田市城厢区荣荣房屋修缮服务部		
监理单位			
开工时间	2024.11.2	竣工时间	2024.11.6
工程造价	贰仟叁佰柒拾元整		
工程验收时间	2024.11.6		
工程概况	荔园小区 A 区 15 号楼外墙渗水修补工程		
验收内容	1、是否按合同施工 2、施工后外墙是否渗水 3、施工现场是否清理干净 4、业主是否满意		
综合验收结论	符合验收要求，可以正常使用，验收合格。		

参 加 工 程 验 收 单 位	施工单位意见	 单位: (盖章) 参加人员: 李荣荣 (签字) 欧国平 2024 年 11 月 6 日
	监理单位意见	单位: (盖章) 参加人员: (签字) 年 月 日
	业主委员会或 所在社区意见	 单位: (盖章) 参加人员: 陈玉珠 (签字) 2024 年 11 月 6 日
	物业服务企业 意见	 单位: (盖章) 参加人员: 陈玉仁 (签字) 林淑全 2024 年 11 月 6 日



参 加 工 程 验 收 业 主 代 表	签名	身份证号	房产权 证号	意见	联系电话
			4 GC060558	同意	
			0 LC010002	同意	
			32 LC012176	同意	
			033 	同意	
			9 LC024718	同意	
				同意	
			89 LC034906	同意	
			327 GC070031	同意	13799655948

