







维修和更新、改造工程竣工验收报告

工程名称	荔园小区 D 区 3 号楼外墙及屋面渗水修补工程		
工程地点	莆田市荔园小区		
施工单位	莆田市城厢区荣荣房屋修缮服务部		
监理单位	荔园小区业主委员会		
开工时间	2025.2.6	竣工时间	2025.2.10
工程造价	肆仟贰佰叁拾元整		
工程验收时间	2025.2.10		
工程概况	荔园小区 D 区 3 号楼外墙及屋面渗水修补工程		
验收内容	1、是否按合同施工 2、施工后外墙是否渗水 3、施工现场是否清理干净 4、业主是否满意		
综合验收结论	符合验收要求，可以正常使用，验收合格。		



参 加 工 程 验 收 单 位	施工单位意见	 单位: 李荣荣 (盖章) 参加人员: 何雪花 (签字) 2025年2月10日
	监理单位意见	单位: (盖章) 参加人员: (签字) 年 月 日
	业主委员会或 所在社区意见	 单位: (盖章) 参加人员: 陈开明 (签字) 2025年2月10日
	物业服务企业 意见	 单位: (盖章) 参加人员: 蔡朝平 周金亮 (签字) 2025年2月10日



参 加 工 收 业 主 代 表	签名	身份证号	房产权 证号	意见	联系电话
			1205215	同意	
			205177	同意	
			201210809	同意	
			100054	同意	
			01205110	同意	
			201205233	同意	

市城阳公

业主委员会

有限公司