

维修和更新、改造工程竣工验收报告

工程名称	荔园小区 C 区 3 号楼外墙及屋面渗水修补工程		
工程地点	莆田市荔园小区		
施工单位	莆田市城厢区荣荣房屋修缮服务部		
监理单位			
开工时间	2024.12.23	竣工时间	2025.1.3
工程造价	捌仟柒佰柒拾叁元整		
工程验收时间	2025.1.3		
工程概况	荔园小区 C 区 3 号楼外墙及屋面渗水修补工程		
验收内容	1、是否按合同施工 2、施工后外墙是否渗水 3、施工现场是否清理干净 4、业主是否满意		
综合验收结论	符合验收要求，可以正常使用，验收合格。		

参 加 工 程 验 收 单 位	施工单位意见	李荣荣 何雪松 (盖章) (签字)  2025年1月3日
	监理单位意见	单位: 参加人员: (盖章) (签字) 年 月 日
	业主委员会或 所在社区意见	 单位: 参加人员: 陈研珠 (盖章) (签字)  2025年1月3日
	物业服务企业 意见	单位: 参加人员: (盖章) (签字)  陈玉荣 林保全 2025年1月3日



参 加 工 程 验 收 业 主 代 表	签名	身份证号	房产权 证号	意见	联系电话
			L201000782	同意	139
			Lc001563	同意	13
			LC031393	同意	18
			LC029453	同意	1
			0322X	同意	1
			LC000284	同意	1
			LC017966	同意	
			LC036410	同意	13

1180308

业主代表

有限公司