

维修和更新、改造工程竣工验收报告



工程名称	祥荣荔树湾 23 号楼 1 梯电梯主板损坏更换		
工程地点	莆田市荔城区拱辰街道西洪北街 475 号		
施工单位	福建鹏伟机电设备有限公司		
监理单位			
开工时间	2025.5.12	竣工时间	2025.5.13
工程造价	人民币玖仟陆佰捌拾元整 (¥9680 元)		
工程验收时间	2025.5.13		
工程概况	祥荣荔树湾 23 号楼 1 梯电梯主板损坏更换		
验收内容	①施工工程是否合格 ②电梯主板更换后是否运行正常 ③施工现场电源、卫生是否清理干净 ④业主是否满意		
综合验收结论	验收合格		

参 加 工 程 验 收 单 位	施工单位意见	单位:  参加人员: 朱明子 王育宏 (盖章) (签字) 2025年5月13日
	监理单位意见	单位: 参加人员: (盖章) (签字) 年 月 日
	业主委员会或 所在社区意见	单位:  参加人员: 姚群华 姚子中 (盖章) (签字) 2025年5月13日
	物业服务企业 意见	单位:  参加人员: 杨小洪 赵珍 (盖章) (签字) 2025年5月13日



✓ 23#802
 ✓ 23#901
 ✓ 23#502
 ✓ 23#801
 ✓ 23#601
 ✓ 23#1702
 ✓ 23#602
 ✓ 23#701

参
加
工
程
验
收
业
主
代
表

签名	身份证号	房产权证号	意见	联系电话
		Lc03692	同意	
			同意	
		LC008225	同意	
		93038		
		L201508970	同意	
		201508965	同意	
		7356 201512327	同意	
		L201508966	同意	
		201512326	同意	

田分公司 2023

田分公司

田分公司