

业主大会或者相关业主确认书

名成佳园 4#楼 (小区名称) 座落于 莆田市荔城区学园路北
侧 (地址), 小区 3 梯位 1#电梯 MF4 板、称重盒、MF3 板、机
房主控制板、轿厢显示板、轿内话机、外呼显示板、轿厢按钮 损
坏, 为了保障住宅的正常使用和共用设施设备的安全运转, 同意
对 名成佳园 4#楼 3 梯位 1#电梯 MF4 板、称重盒、MF3 板、机
房主控制板、轿厢显示板、轿内话机、外呼显示板、轿厢按钮损
坏更换 (维修项目) 进行维修和更新、改造, 工程预 (决) 算
费用总计 15635 元。

根据《民法典》和《住宅专项维修资金管理办法》规定, 上
述维修项目列支范围内 名成佳园 4#楼 3 梯位共计 74 户 业主 (受
益范围) 依法书面表决小区本次维修资金的使用方案, 并承诺《业
主签名清册》等申请材料真实, 如有虚假, 愿承担相应法律责任。

单位负责人: (签字)

(物业服务企业盖章)



傅晶莹

2024 年 10 月 26 日