




维修和更新、改造工程竣工验收报告

工程名称	龙腾东方小区 1 号楼 1 单元 1 号梯主机轴承损坏更换		
工程地点	莆田市荔城区东园路海丰中街 800 号龙腾东方小区		
施工单位	莆田市聿宏机电设备有限公司		
监理单位			
开工时间	2025.5.13	竣工时间	2025.5.25
工程造价	9500 元		
工程验收时间	2025.5.25		
工程概况	施工方将材料运至施工现场后,甲方负责对现场施工的配件质量、数量及型号核实,确保施工方施工所用的配件满足要求。施工方按照甲方的要求保质保量完成龙腾东方小区 1 号楼 1 单元 1 号梯主机轴承损坏更换。		
验收内容	电梯运行质量达到甲方要求,施工达到行业合格及以上标准。		
综合验收结论	验收合格		



参 加 工 程 验 收 单 位	施工单位意见	单位： 参加人员： (盖章) (签字) 2025 年 5 月 25 日
	监理单位意见	单位： 参加人员： (盖章) (签字) 年 月 日
	业主委员会或 所在社区意见	单位： 参加人员： (盖章) (签字) 2025 年 5 月 25 日
	物业服务企业 意见	单位： 参加人员： (盖章) (签字) 2025 年 5 月 25 日

参 加 工 程 验 收 业 主 代 表	签名	身份证号	房产权 证号	意见	联系电话
			L201211291	同意	
			L201211350	同意	
			LC025209	同意	
			LC01333	同意	
			L201211399 L0201	同意	
			L201211375	同意	

30410037A1

30410037A1