

业主大会或者相关业主确认书

骏隆·好地方（小区名称）座落于莆田市荔城区镇海街道丰美路1166号（地址）骏隆·好地方1号楼东梯曳引钢丝绳、轿顶手持灯、对重轮组件；西梯滚动导靴、五方对讲机损坏，为了保障住宅的正常使用和共用设施设备的安全运转，同意对骏隆·好地方1号楼东梯曳引钢丝绳、轿顶手持灯、对重轮组件；西梯滚动导靴、五方对讲机损坏更换，（维修项目）进行维修和更新、改造，工程预（决）算费用总计37686.6元。

根据《民法典》和《住宅专项维修资金管理办法》规定，上述维修项目列支范围内骏隆·好地方1号楼2层至38层共计144户业主（受益范围）依法书面表决小区本次维修资金的使用方案，并承诺《业主签名清册》等申请材料真实，如有虚假，愿承担相应法律责任。

业主委员会主任：

（签字）

（业委会盖章）

相关业主代表：

（签字）



单位负责人：

（签字）



杨静群

（物业服务企业盖章）

同意