

维修和更新、改造工程竣工验收报告

工程名称	信辉上城B幢2号楼1单元L4 (TB05131) 补偿链、补偿链导向装置、对重防护板损坏更换工程		
工程地点	信辉上城B幢2号楼1单元L4		
施工单位	莆田鑫奥电梯有限公司		
监理单位			
开工时间	2025.1.27	竣工时间	2025.1.30
工程造价	8445 元		
工程验收时间	2025.1.30		
工程概况	信辉上城B幢2号楼1单元L4梯补偿链老化、补偿链导向装置损坏、对重防护板磨损，存在安全隐患需更换		
验收内容	工程是否按合同要求完成，更换配件是否合格		
综合验收结论	已经更换完毕，验收合格		



1021
骑过

1021
骑过



参 加 工 程 验 收 单 位	施工单位意见	单位: (盖章) 参加人员: (签字) 陈肃王. 陈先贵 2025年1月30日 
	监理单位意见	单位: (盖章) 参加人员: (签字) 年 月 日
	业主委员会或 所在社区意见	单位: (盖章) 参加人员: (签字) 2025年1月30日 
	物业服务企业 意见	单位: (盖章) 参加人员: (签字) 2025年1月30日 

江海区
社区居民委员会

江海区
业服

江海区
电梯

姓名	身份证号	房产权 证号	意见	联系电话
		00	同意	
		00	同意	
			同意	
		0852	同意	
		846	同意	
		2084	同意	
			同意	
			同意	
		197	同意	
		2	同意	
			同意	
		00172-1	同意	
		72-2	同意	
		00	同意	
			同意	
			同意	
			同意	

同意. 15