


维修和更新、改造工程竣工验收报告

项目名称	中港实业锦江大楼（凯天铂宫小区）B#幢 B1 栋 B1-L9#电梯对重反绳轮损坏更换		
项目地点	中港实业锦江大楼（凯天铂宫小区）B#幢 B1 栋 B1-L9#电梯内		
施工单位	莆田市海西科技发展有限公司		
监理单位	// // //		
开工时间	2025年5月6日	竣工时间	2025年5月8日
工程造价	4500 元		
工程验收时间	2025年5月8日		
工程概况	中港实业锦江大楼（凯天铂宫小区）B#幢 B1 栋 B1-L9#电梯对重反绳轮磨损严重及有异响，需更换配件。		
验收内容	中港实业锦江大楼（凯天铂宫小区）B#幢 B#幢 B1 栋 B1-L9#电梯对重反绳轮更换后，试验运行正常。		
综合验收结论	中港实业锦江大楼（凯天铂宫小区）B#幢 B#幢 B1 栋 B1-L9#电梯对重反绳轮更换后功能正常，验收合格。		



参 加 工 程 验 收 单 位	施工单位意见	单位: (盖章) 参加人员: 郑建寿 (签字) 2025 年 5 月 8 日
	监理单位意见	单位: (盖章) 参加人员: (签字) 年 月 日
	业主委员会或所在社区意见	单位: (盖章) 参加人员: 张长庚 (签字) 2025 年 5 月 8 日
	物业服务企业意见	单位: (盖章) 参加人员: (签字) 2025 年 5 月 8 日



莆田

	姓名	身份证号	房产权证号	意见	联系电话
			205 759 LC05512	同意	
			1060714 LC0951	同意	
			151X LC28381	同意	
			5251 LC10111	同意	
			110715 LC28281	同意	
			2107P8CCP11603	同意	
验收业主代表					

莆田

莆田

莆田

莆田

莆田

03969

莆田

沙坂社区居民委员会