

紧急使用物业专项维修资金确认书

荔城区住房和城乡建设局（受理机构）：

经现场勘查，巨岸幸福城二期、三期（小区名称）
巨岸幸福城二期、三期 13 号楼 2 单元电梯（TB13376）轿顶反
绳轮、对重反绳轮轴承损坏更换（项目名称）属于紧急情形，
存在安全隐患，需紧急维修和更新、改造。以上情况属实，如
有虚假，愿承担相应法律责任。

特此证明

证明单位现场勘查人：

（签字）

社区负责人：

证明单位：

2025 年 8 月 9 日

备注：本确认书由村（居）委会出具。