




维修和更新、改造工程竣工验收报告

工程名称	巨岸幸福城二期、三期 13 号楼 2 单元电梯(TB13376)轿顶反绳轮、对重反绳轮轴承损坏更换		
工程地点	莆田市荔城区西天尾镇同心西路 618 号		
施工单位	蒂升电梯（中国）有限公司福建分公司		
监理单位			
开工时间	2025.8.21	竣工时间	2025.8.21
工程造价	10944 元		
工程验收时间	2025.8.21		
工程概况	巨岸幸福城二期、三期 13 号楼 2 单元电梯轿顶反绳轮、对重反绳轮轴承损坏更换，该电梯反绳轮是尼龙材质，使用寿命已超九年，现在已经达不到有效运转的效果/存在异响，同时存在安全隐患，出于保证乘客人身安全与设备保持最佳性能考虑，需要及时更换成铸铁的轿顶反绳轮和对重反绳轮。		
验收内容	巨岸幸福城二期、三期 13 号楼 2 单元电梯更换为铸铁的对重反绳轮和轿顶反绳轮后，启动该电梯试运行，电梯对重反绳轮和轿顶反绳轮异响已消除，电梯运行正常。		
综合验收结论	符合验收要求，电梯可以正常使用，验收合格。		



参 加 工 程 验 收 单 位	施工单位意见	单位: (盖章) 参加人员: (签字)  施子仁 叶铁明 2025年8月21日
	监理单位意见	单位: (盖章) 参加人员: (签字) 年 月 日
	业主委员会或 所在社区意见	单位: (盖章) 参加人员: (签字)  吴大强 唐敏 2025年8月21日
	物业服务企业 意见	单位: (盖章) 参加人员: (签字)  曾碧青 陈柳昂 2025年8月21日

理
电
福建
西天
后

序号	签名	身份证号	房产权 证号	意见 (同意)	联系电话
✓			17 LC 910553	同意	
✓			11984 LC 910565	同意	
✓			97961 LC 910561	同意	
✓			131814 LC 910547	同意	
✓			1911X LC 910552	同意	
✓			266 LC 910558	同意	
业 主 代 表					

有限公司

(中国)有限公司

委员会