




维修和更新、改造工程竣工验收报告

工程名称	环宇·国际广场2号楼1梯客梯钢丝绳更换		
工程地点	莆田市荔城区镇海街道文献东路1769号		
施工单位	莆田市恒菱机电设备有限公司		
监理单位			
开工时间	2025.2.21	竣工时间	2025.2.22
工程造价	(含税) ¥18800元 (大写: 壹万捌仟捌佰元整)		
工程验收时间	2025.2.22		
工程概况	2号楼1梯客梯钢丝绳经长期工作运行摩擦而产生消耗磨损, 钢丝绳出现断股, 此情况存在严重安全隐患, 钢丝绳断股导致电梯停运情况, 现对钢丝绳进行更换。		
验收内容	对2号楼1梯客梯新更换的钢丝绳进行调试, 整体测试正常运行。		
综合验收结论	验收合格。		

参 加 工 程 验 收 单 位	施工单位意见	 单位: (盖章) 参加人员: 林京源 (签字) 刘世建 2018年2月22日
	监理单位意见	单位: (盖章) 参加人员: (签字) 年 月 日
	业主委员会或 所在社区意见	 单位: (盖章) 参加人员: (签字) 2018年2月22日
	物业服务企业意见	同意验收  单位: (盖章) 参加人员: (签字) 2018年2月22日



参加工程验收业主代表

签名	身份证号	房产权证号	意见	联系电话
		LC004243 2#803	同意	
		LC907595 2#1401	同意	
		LC004388 2#701	同意	
		LC001612 2#2001	同意	
		2#2303 LC014411	同意	
		2#2103 LC001613	同意	
		2#1503 LC907677	同意	

