



9 三台主站 1 2人签名主站

维修和更新、改造工程竣工验收报告

工程名称	海峡国际商贸城 (ECO) A.F 地块一、二期 6 号楼 1 梯补偿缆断裂更换		
工程地点	莆田市荔城区新度镇迎宾大街 88 号		
施工单位	莆田市丰宏机电设备有限公司		
监理单位			
开工时间	2025.6.16	竣工时间	2025.6.16
工程造价	13630 元		
工程验收时间	2025.6.16		
工程概况	根据现场查勘, 海峡国际商贸城 (ECO) A.F 地块一、二期 6 号楼 1 梯补偿缆断裂存在安全隐患, 无法正常使用。		
验收内容	海峡国际商贸城 (ECO) A.F 地块一、二期 6 号楼 1 梯补偿缆断裂, 经电梯技术员更换后恢复正常使用。		
综合验收结论	验收合格		

参 加 工 程 验 收 单 位	施工单位意见	单位: (盖章) 参加人员:  (签字) 2025年 6月 16日
	监理单位意见	单位: (盖章) 参加人员: (签字) 年 月 日
	业主委员会或 所在社区意见	单位: (盖章) 参加人员:  (签字) 2025年 6月 16日
	物业服务企业 意见	单位: (盖章) 参加人员:  (签字) 2025年 6月 16日

参 加 工 程 验 收 业 主 代 表	签名	身份证号	房产权 证号	意见	联系电话
			9 6-901	同意	
			6-1002	同意	
			6-602	同意	
			16 6-2804	同意	
			2 6-302	同意	
			2 6-702	同意	