





维修和更新、改造工程竣工验收报告

工程名称	凤达雅苑 1 号楼 L1L2 货梯曳引钢丝绳、曳引轮、外召板及轿厢指令板损坏更换		
工程地点	荔城区拱辰街道东圳西路 398 号		
施工单位	福州东鑫机电设备有限公司		
监理单位			
开工时间	2023.11.1	竣工时间	2023.11.2
工程造价	46470 元		
工程验收时间	2023.11.2		
工程概况	凤达雅苑 1 号楼 L1L2 货梯曳引钢丝绳、曳引轮、外召板及轿厢指令板损坏，存在安全隐患需要更换。		
验收内容	凤达雅苑 1 号楼 L1L2 货梯曳引钢丝绳、曳引轮、外召板及轿厢指令板损坏更换，功能正常使用。		
综合验收结论	凤达雅苑 1 号楼 L1L2 货梯曳引钢丝绳、曳引轮、外召板及轿厢指令板损坏更换，功能正常使用，验收合格。		



参 加 工 程 验 收 单 位	施工单位意见	单位: (盖章) 参加人员: (签字) 程顺腾 谢其明 2023年11月2日
	监理单位意见	单位: (盖章) 参加人员: (签字) 年 月 日
	业主委员会或 所在社区意见	单位: (盖章) 参加人员: (签字) 2023年11月2日 陈树 许洪斌
	物业服务企业 意见	单位: (盖章) 参加人员: (签字) 2023年11月2日 郭树 张新

参加工程验收业主代表			房产权	意见	联系电话
			证号		
			201 201111719-1	同意	
			1#1901		
			201 20135640	同意	
			101 1#2805	同意	
			3 201 20125971	同意	
			15665 1#1801	同意	
			100775 201301054-1	同意	
			1#1104	同意	
			61910 20150694	同意	
			1#1706	同意	
			126391X 1#1503	同意	
			201417207-1		

