

维修和更新、改造方案书面确认明细表

物业项目名称：正荣·金融财富中心广场

维修项目内容：正荣·金融财富中心广场9号楼2单元L3（TB10933）电梯限速器、限速器钢丝绳损坏更换

预算金额：6630.00元

单位：元

序号	产业名称	业主姓名	建筑面积	专项维修资金 账户余额	预分摊金额	欠摊金额	业主意见
8	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南侧正荣·金融财富中心广场9幢（9）（4层）405室			21.39	63.28	0.00	
9	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南侧正荣·金融财富中心广场9幢（9）（4层）406室			91.34	84.09	0.00	
10	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南侧正荣·金融财富中心广场9幢（9）（5层）504室			60.04	76.76	0.00	
11	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南侧正荣·金融财富中心广场9幢（9）（5层）505室			21.40	63.28	0.00	
12	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南侧正荣·金融财富中心广场9幢（9）（5层）506室			91.35	84.09	0.00	
13	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南侧正荣·金融财富中心广场9幢（9）（6层）604室			9.95	76.76	0.00	
14	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南侧正荣·金融财富中心广场9幢（9）（6层）605室			1.31	63.28	0.00	
本页小计			784.81		511.54	0.00	
总合计			1568.69		1022.48	0.00	

备注：业主在进行书面确认前，应当认真阅读维修和更新改造方案内容，书面确认必须由业主本人或其委托人签字。
注：该表用于征求业主意见及公示。

维修和更新、改造方案 书面确认 明细表

物业项目名称: 正荣·金融财富中心广场

维修项目内容: 正荣·金融财富中心广场9号楼2单元L3 (TB10933) 电梯限速器、限速器钢丝绳损坏更换

预算金额: 6630.00元

单位: 元

序号	产业名称	业主姓名	建筑面积	专项维修资金 账户余额	预分摊金额	欠摊金额	业主签字	业主意见 同意(√)/不同意(×)	业主联系电话
15	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南侧正荣·金融财富中心广场9幢(9)(6层)606室		129.01	10791.34	84.09	0.00			
16	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南侧正荣·金融财富中心广场9幢(9)(7层)704室		117.76	9850.04	76.76	0.00			
17	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南侧正荣·金融财富中心广场9幢(9)(7层)705室		97.09	8121.39	63.28	0.00			
18	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南侧正荣·金融财富中心广场9幢(9)(7层)706室		129.01	10791.24	84.09	0.00			
19	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南侧正荣·金融财富中心广场9幢(9)(8层)804室		117.76	9850.04	76.76	0.00			
20	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南侧正荣·金融财富中心广场9幢(9)(8层)805室		97.09	8121.39	63.28	0.00			
21	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南侧正荣·金融财富中心广场9幢(9)(8层)806室		129.01	10791.23	84.09	0.00			
本页小计			816.73		532.35	0.00			
总合计			2385.42		1554.83	0.00			

备注: 业主在进行书面确认前,应当认真阅读维修和更新改造方案内容,书面确认必须由业主本人或其委托人签字。注: 该表用于征求业主意见及公示。

维修和更新、改造方案书面确认明细表

物业项目名称：正荣·金融财富中心广场

维修项目内容：正荣·金融财富中心广场9号楼2单元L3（TB10933）电梯限速器、限速器钢丝绳损坏更换

预算金额：6630.00元

单位：元

序号	产业名称	业主姓名	建筑面积	专项维修资金 账户余额	预分摊金额	欠摊金额	业主签字	业主意见 同意(√)/不同意(×)	业主联系电话
22	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南侧正荣·金融财富中心广场9幢（9）（9层）904室			9850.04	76.76	0.00			
23	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南侧正荣·金融财富中心广场9幢（9）（9层）905室			8121.40	63.28	0.00			
24	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南侧正荣·金融财富中心广场9幢（9）（9层）906室			10791.34	84.09	0.00			
25	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南侧正荣·金融财富中心广场9幢（9）（10层）1004室			9850.04	76.77	0.00			
26	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南侧正荣·金融财富中心广场9幢（9）（10层）1005室			8121.38	63.29	0.00			
27	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南侧正荣·金融财富中心广场9幢（9）（10层）1006室			10791.33	84.10	0.00			
28	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南侧正荣·金融财富中心广场9幢（9）（11层）1104室			9849.97	76.77	0.00			
本页小计					525.06	0.00			
总合计					2079.89	0.00			

备注：业主在进行书面确认前，应当认真阅读维修和更新改造方案内容，书面确认必须由业主本人或其委托人签字。
注：该表用于征求业主意见及公示。

维修和更新、改造方案书面确认明细表

物业项目名称：正荣·金融财富中心广场

维修项目内容：正荣·金融财富中心广场9号楼2单元L3（TB10933）电梯限速器、限速器钢丝绳损坏更换

预算金额：6630.00元

单位：元

序号	产业名称	业主姓名	建筑面积	专项维修资金 账户余额	预分摊金额	欠摊金额	业主签字	业主意见	业主联系电话
29	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南侧正荣·金融财富中心广场9幢（9）（11层）1105室		0.09	8121.38	63.29	0.00			
30	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南侧正荣·金融财富中心广场9幢（9）（11层）1106室		0.01	10791.34	84.10	0.00			
31	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南侧正荣·金融财富中心广场9幢（9）（12层）1204室		0.76	9850.03	76.77	0.00			
32	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南侧正荣·金融财富中心广场9幢（9）（12层）1205室		0.09	8121.39	63.29	0.00			
33	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南侧正荣·金融财富中心广场9幢（9）（12层）1206室		0.01	10791.34	84.09	0.00			
34	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南侧正荣·金融财富中心广场9幢（9）（13层）1304室		0.76	9850.04	76.76	0.00			
35	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南侧正荣·金融财富中心广场9幢（9）（13层）1305室		0.09	8121.32	63.28	0.00			
本页小计			784.81		511.58	0.00			
总合计			3975.71		2591.47	0.00			

备注：业主在进行书面确认前，应当认真阅读维修和更新改造方案内容，书面确认必须由业主本人或其委托人签字。注：该表用于征求业主意见及公示。

打印时间：2024-01-10 09:31:17

维修和更新、改造方案 书面确认 明细表

物业项目名称: 正荣·金融财富中心广场

维修项目内容: 正荣·金融财富中心广场9号楼2单元L3 (TB10933) 电梯限速器、限速器钢丝绳损坏更换

预算金额: 6630.00元

单位: 元

序号	产业名称	业主姓名	建筑面积	专项维修资金 账户余额	预分摊金额	欠摊金额	业主签字	业主意见	业主联系电话
36	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南侧正荣·金融财富中心广场9幢(9)(13层)1306室		129.01	10791.34	84.09	0.00			
37	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南侧正荣·金融财富中心广场9幢(9)(14层)1404室		117.76	9850.05	76.76	0.00			
38	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南侧正荣·金融财富中心广场9幢(9)(14层)1405室		97.09	8121.32	63.28	0.00			
39	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南侧正荣·金融财富中心广场9幢(9)(14层)1406室		129.01	10789.58	84.09	0.00			
40	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南侧正荣·金融财富中心广场9幢(9)(15层)1504室		117.76	9849.95	76.76	0.00			
41	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南侧正荣·金融财富中心广场9幢(9)(15层)1505室		97.09	8121.32	63.28	0.00			
42	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南侧正荣·金融财富中心广场9幢(9)(15层)1506室		129.01	10791.34	84.09	0.00			
本页小计			816.73		532.35	0.00			
总合计			4792.44		3123.82	0.00			

备注: 业主在进行书面确认前,应当认真阅读维修和更新、改造方案,并签字确认。书面确认必须由业主本人或其委托人签字。
注: 该表用于征求业主意见及公示。

维修和更新、改造方案书面确认 明细表

物业项目名称: 正荣·金融财富中心广场

维修项目内容: 正荣·金融财富中心广场9号楼2单元L3 (TB10933) 电梯限速器、限速器钢丝绳损坏更换

预算金额: 6630.00元

单位: 元

序号	产业名称	业主姓名	建筑面积	专项维修资金 账户余额	预分摊金额	欠摊金额	业主签字	业主意见	业主联系电话
43	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南侧正荣·金融财富中心广场9幢(9)(16层)1604室		117.76	9849.95	76.76	0.00			
44	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南侧正荣·金融财富中心广场9幢(9)(16层)1605室		97.09	8121.39	63.28	0.00			
45	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南侧正荣·金融财富中心广场9幢(9)(16层)1606室		129.01	10791.34	84.09	0.00			
46	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南侧正荣·金融财富中心广场9幢(9)(17层)1704室		117.76	9850.04	76.76	0.00			
47	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南侧正荣·金融财富中心广场9幢(9)(17层)1705室		97.09	8121.40	63.28	0.00			
48	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南侧正荣·金融财富中心广场9幢(9)(17层)1706室		129.01	10791.34	84.09	0.00			
49	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南侧正荣·金融财富中心广场9幢(9)(18层)1804室		117.76	9850.04	76.76	0.00			
本页小计			805.48		525.02	0.00			
总计			5597.92		3648.84	0.00			

备注: 业主在进行书面确认前,应当认真阅读维修和更新改造方案内容,书面确认必须由业主本人或其委托人签字。
注: 该表用于征求业主意见及公示。

维修和更新、改造方案 书面确认 明细表

物业项目名称： 正荣·金融财富中心广场

维修项目内容： 正荣·金融财富中心广场9号楼2单元L3（TB10933）电梯限速器、限速器钢丝绳损坏更换

预算金额： 6630.00元

单位：元

序号	产业名称	业主姓名	建筑面积	专项维修资金 账户余额	预分摊金额	欠摊金额	业主签字	业主意见	业主联系电话
50	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南侧正荣·金融财富中心广场9幢（9）（18层）1805室		7.09	8120.07	63.28	0.00			
51	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南侧正荣·金融财富中心广场9幢（9）（18层）1806室		9.01	10791.23	84.09	0.00			
52	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南侧正荣·金融财富中心广场9幢（9）（19层）1904室		7.76	9849.94	76.76	0.00			
53	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南侧正荣·金融财富中心广场9幢（9）（19层）1905室		.09	8121.39	63.28	0.00			
54	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南侧正荣·金融财富中心广场9幢（9）（19层）1906室		9.01	10788.92	84.09	0.00			
55	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南侧正荣·金融财富中心广场9幢（9）（20层）2004室		7.76	9850.04	76.76	0.00			
56	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南侧正荣·金融财富中心广场9幢（9）（20层）2005室		.09	8121.31	63.28	0.00			
本页小计			.81		511.54	0.00			
总合计			6382.73		4160.38	0.00			

备注：业主在进行书面确认前，应当认真阅读维修和更新改造方案内容，书面确认必须由业主本人或其委托人签字。
注：该表用于征求业主意见及公示。

维修和更新、改造方案书面确认 明细表

物业项目名称： 正荣·金融财富中心广场

维修项目内容： 正荣·金融财富中心广场9号楼2单元L3（TB10933）电梯限速器、限速器钢丝绳损坏更换

预算金额： 6630.00元

单位：元

序号	产业名称	业主姓名	建筑面积	专项维修资金 账户余额	预分摊金额	欠摊金额	业主签字	业主意见 同意(√)/不同意(×)	业主联系电话
57	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南侧正荣·金融财富中心广场9幢（9）（20层）2006室		29.01	10791.34	84.09	0.00			
58	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南侧正荣·金融财富中心广场9幢（9）（21层）2104室		17.76	9850.04	76.76	0.00			
59	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南侧正荣·金融财富中心广场9幢（9）（21层）2105室		17.09	8121.39	63.28	0.00			
60	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南侧正荣·金融财富中心广场9幢（9）（21层）2106室		29.01	10791.34	84.09	0.00			
61	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南侧正荣·金融财富中心广场9幢（9）（22层）2204室		17.76	9850.05	76.76	0.00			
62	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南侧正荣·金融财富中心广场9幢（9）（22层）2205室		17.09	8121.31	63.28	0.00			
63	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南侧正荣·金融财富中心广场9幢（9）（22层）2206室		29.01	10791.24	84.09	0.00			
本页小计			6.73		532.35	0.00			
总合计			99.46		4692.73	0.00			

备注：业主在进行书面确认前,应当认真阅读维修和更新改造方案内容,书面确认必须由业主本人或其委托人签字。
注：该表用于征求业主意见及公示。

维修和更新、改造方案 书面确认 明细表

物业项目名称: 正荣·金融财富中心广场

维修项目内容: 正荣·金融财富中心广场9号楼2单元L3 (TB10933) 电梯限速器、限速器钢丝绳损坏更换

预算金额: 6630.00元

单位: 元

序号	产业名称	业主姓名	建筑面积	专项维修资金 账户余额	预分摊金额	欠摊金额	业主签字	业主意见	业主联系电话
64	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南侧正荣·金融财富中心广场9幢(9)(23层)2304室		117.76	9850.04	76.76	0.00			
65	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南侧正荣·金融财富中心广场9幢(9)(23层)2305室		97.09	8121.39	63.28	0.00			
66	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南侧正荣·金融财富中心广场9幢(9)(23层)2306室		129.01	10791.34	84.09	0.00			
67	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南侧正荣·金融财富中心广场9幢(9)(24层)2404室		117.76	9850.05	76.76	0.00			
68	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南侧正荣·金融财富中心广场9幢(9)(24层)2405室		97.09	8121.31	63.28	0.00			
69	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南侧正荣·金融财富中心广场9幢(9)(24层)2406室		129.01	10791.23	84.09	0.00			
70	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南侧正荣·金融财富中心广场9幢(9)(25层)2504室		117.76	9849.94	76.76	0.00			
本页小计			805.48		525.02	0.00			
总合计			8004.94		5217.75	0.00			

备注: 业主在进行书面确认前,应当认真阅读维修和更新改造方案内容,书面确认必须由业主本人或其委托人签字。
注: 该表用于征求业主意见及公示。

打印时间: 2024-01-10 09:31:17

维修和更新、改造方案 书面确认 明细表

物业项目名称: 正荣·金融财富中心广场

维修项目内容: 正荣·金融财富中心广场9号楼2单元L3 (TB10933) 电梯限速器、限速器钢丝绳损坏更换

预算金额: 6630.00元

单位: 元

序号	产业名称	业主姓名	建筑面积	专项维修资金 账户余额	预分摊金额	欠摊金额	业主签字	业主意见 同意(√)/不同意(×)	业主联系电话
71	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南侧正荣·金融财富中心广场9幢(9)(25层)2505室		9	8121.31	63.28	0.00			
72	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南侧正荣·金融财富中心广场9幢(9)(25层)2506室		01	10791.35	84.09	0.00			
73	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南侧正荣·金融财富中心广场9幢(9)(26层)2604室		76	9849.94	76.76	0.00			
74	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南侧正荣·金融财富中心广场9幢(9)(26层)2605室		9	8121.32	63.28	0.00			
75	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南侧正荣·金融财富中心广场9幢(9)(26层)2606室		01	10791.35	84.09	0.00			
76	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南侧正荣·金融财富中心广场9幢(9)(27层)2704室		76	9849.94	76.76	0.00			
77	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南侧正荣·金融财富中心广场9幢(9)(27层)2705室		9	8120.08	63.28	0.00			
本页小计			1		511.54	0.00			
总合计			75		5729.29	0.00			

备注: 业主在进行书面确认前,应当认真阅读维修和更新改造方案内容,书面确认必须由业主本人或其委托人签字。
注: 该表用于征求业主意见及公示。

维修和更新、改造方案 书面确认 明细表

物业项目名称： 正荣·金融财富中心广场

维修项目内容： 正荣·金融财富中心广场9号楼2单元L3（TB10933）电梯限速器、限速器钢丝绳损坏更换

预算金额： 6630.00元

单位：元

序号	产业名称	业主姓名	建筑面积	专项维修资金 账户余额	预分摊金额	欠摊金额	业主签字	业主意见 同意(√)/不同意(×)	业主联系电话
78	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南侧正荣·金融财富中心广场9幢（9）（27层）2706室			5	84.09	0.00			
79	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南侧正荣·金融财富中心广场9幢（9）（28层）2804室			5	76.76	0.00			
80	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南侧正荣·金融财富中心广场9幢（9）（28层）2805室			0	63.28	0.00			
81	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南侧正荣·金融财富中心广场9幢（9）（28层）2806室			4	84.09	0.00			
82	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南侧正荣·金融财富中心广场9幢（9）（29层）2904室			4	76.76	0.00			
83	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南侧正荣·金融财富中心广场9幢（9）（29层）2905室			9	63.28	0.00			
84	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南侧正荣·金融财富中心广场9幢（9）（29层）2906室			3	84.09	0.00			
本页小计					532.35	0.00			
总合计					6261.64	0.00			

备注：业主在进行书面确认前，应当认真阅读维修方案，并签字确认。该表用于征求业主意见及公示。

打印时间：2024-01-10 09:31:17

维修 和更新、 改造方案 书面确认 明细表

物业项目名称： 正荣·金融财富中心广场
 维修项目内容： 正荣·金融财富中心广场9号楼2单元L3（TB10933）电梯限速器、限速器钢丝绳损坏更换
 预算金额： 6630.00元

单位：元

序号	产业名称	业主姓名	建筑面积	专项维修资金 账户余额	预分摊金额	欠摊金额	业主签字	业主意见 同意(√)/不同意(×)	业主联系电话
85	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南侧正荣·金融财富中心广场9幢（9）（30层）3004室		192.47	16098.91	125.45	0.00			
86	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南侧正荣·金融财富中心广场9幢（9）（30层）3005室		181.38	15172.11	118.23	0.00			
87	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南侧正荣·金融财富中心广场9幢（9）（30层）3006室		191.28	15999.64	124.68	0.00			
本页小计			565.13		368.36	0.00			
总合计			10171.61		6630.00	0.00			

备注：业主在进行书面确认前,应当认真阅读维修和更新改造方案内容,书面确认必须由业主本人或其委托人签字。 注：该表用于征求业主意见及公示。

打印时间: 2024-01-10 09:31:17

维修和更新、改造方案 书面确认 明细表

70%以上

物业项目名称: 正荣·金融财富中心广场

维修项目内容: 正荣·金融财富中心广场9号楼2单元L3 (TB10933) 电梯限速器、限速器钢丝绳损坏更换

预算金额: 6630.00元

单位: 元

序号	产业名称	业主姓名	建筑面积	专项维修资金 账户余额	预分摊金额	欠摊金额	业主签字	业主意见 同意()/不同意()	业主联系电话
1	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南侧正荣·金融财富中心广场9幢(9)(2层)204室		96.16	8043.24	62.68	0.00			
2	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南侧正荣·金融财富中心广场9幢(9)(2层)205室		97.09	8121.39	63.28	0.00			
3	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南侧正荣·金融财富中心广场9幢(9)(2层)206室		129.01	10791.34	84.09	0.00			
4	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南侧正荣·金融财富中心广场9幢(9)(3层)304室		117.76	9849.94	76.76	0.00			
5	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南侧正荣·金融财富中心广场9幢(9)(3层)305室		97.09	8121.32	63.28	0.00			
6	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南侧正荣·金融财富中心广场9幢(9)(3层)306室		129.01	10791.35	84.09	0.00			
7	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南侧正荣·金融财富中心广场9幢(9)(4层)404室		117.76	9850.04	76.76	0.00			
本页小计			783.88		510.94	0.00			
总计			783.88		510.94	0.00			

备注: 业主在进行书面确认前,应当认真阅读维修和更新改造方案内容,书面确认必须由业主本人或其委托人签字。
注: 该表用于征求业主意见及公示。

页码: 第1页 / 共13页

打印时间: 2024-01-10 09:31:17