

业主大会或者相关业主确认书

莆田市荔园小区 (小区名称) 座落于 莆田市荔城区
延寿中街 1786 号荔园小区 (地址), 小区 荔园小区 D 区 2 号
楼第二梯位客梯、货梯钢丝绳损坏及对重块外皮破损、生锈
损坏, 为了保障住宅的正常使用和共用设施设备的安全运转,
同意 荔园小区 D 区 2 号楼第二梯位客梯、货梯钢丝绳更换及
对重块外皮破损、生锈更换 (维修项目) 进行维修和更新、
改造, 工程预 (决) 算费用总计 37646 元。

根据《民法典》和《住宅专项维修资金管理办法》规定,
上述维修项目列支范围内 荔园小区 D 区 2 号楼第二梯位 3 层
-28 层, 共计 104 户 业主 (受益范围) 依法书面表决小区本
次维修资金的使用方案, 并承诺《业主签名清册》等申请材料
真实, 如有虚假, 愿承担相应法律责任。



业主委员会主任:



(签字)

[Handwritten signature]

(业委会盖章)




单位负责人:



(签字) *吴冬燕*

(物业服务企业盖章)



同意

7/23

①