



维修和更新、改造工程竣工验收报告

项目名称	名成佳园 4 号楼 1 梯位 4#电梯曳引轮、主机钢丝绳、主控制板、门锁接触器、5V、24V、双电源盒损坏更换		
项目地点	名成佳园 4#楼 1 梯位 4#电梯内		
施工单位	莆田市海西科技发展有限公司		
监理单位	// //		
开工时间	2025 年 5 月 4 日	竣工时间	2025 年 5 月 6 日
工程造价	28494 元		
工程验收时间	2025 年 5 月 6 日		
工程概况	名成佳园 4 号楼 1 梯位 4#电梯曳引轮轮槽磨损严重、主机钢丝绳生锈严重、主控制板软故障死机、门锁接触器工作接触不稳定、5V、24V、双电源盒工作接触不稳定，需更换配件。		
验收内容	名成佳园 4 号楼 1 梯位 4#电梯曳引轮、主机钢丝绳、主控制板、门锁接触器、5V、24V、双电源盒更换后，试验运行正常。		
综合验收结论	名成佳园 4#楼 1 梯位 4#电梯曳引轮、主机钢丝绳、主控制板、门锁接触器、5V、24V、双电源盒更换后功能正常，验收合格。		

参 加 工 程 验 收 单 位	施工单位意见	验收合格 单位:  (盖章) 参加人员: 吴学, 郑金凤 (签字) 2025年5月6日
	监理单位意见	单位: (盖章) 参加人员: (签字) 年 月 日
	业主委员会或所在社区意见	单位:  (盖章) 参加人员: 林叶, 郑洪武 (签字) 2025年5月6日
	物业服务企业意见	吴德军, 张亚叶 单位:  (盖章) 参加人员: (签字) 2025年5月6日



工程验收业主代表	姓名	身份证号	房产权证号	意见	联系电话
			2021 LC006199	同意	
			17367 LC007371	同意	
			007X LC006231	同意	
			2236 LC903779	同意	
			376 LC006218	同意	
			043 LC002395	同意	

业委会

物业服务中心

社区居委会

日期