

业主大会或者相关业主确认书

名成佳园 4#楼 (小区名称)座落于莆田市荔城区学园路北
侧 (地址), 小区 1 梯位 4#电梯曳引轮、主机钢丝绳、主控制
板、门锁接触器、5V、24V、双电源盒 损坏, 为了保障住宅的正
常使用和共用设施设备的安全运转, 同意对 名成佳园 4 号楼 1
梯位 4#电梯曳引轮、主机钢丝绳、主控制板、门锁接触器、5V、
24V、双电源盒损坏更换 (维修项目) 进行维修和更新、改造,
工程预(决)算费用总计 28494 元。

根据《民法典》和《住宅专项维修资金管理办法》规定, 上
述维修项目列支范围内 名成佳园 4#楼 1 梯位共计 77 户 业主(受
益范围)依法书面表决小区本次维修资金的使用方案, 并承诺《业
主签名清册》等申请材料真实, 如有虚假, 愿承担相应法律责任。

单位负责人: (签字)

(物业服务企业盖章)

意
字)

日

2025 年 5 月 22 日