


工程名称：阳光城·檀悦花园 6 号楼 2#梯曳引钢丝绳、曳引轮损坏更换


电梯曳引钢丝绳更换前




电梯曳引钢丝绳更换中



电梯曳引钢丝绳更换后



电梯曳引轮更换前



电梯曳引轮更换中



电梯曳引轮更换后

