

维修和更新、改造方案书面确认明细表

39/1.2521
18

物业项目名称：莆田荔能。华景城

维修项目内容：荔能华景城小区2号楼3单元人脸门禁损坏更新改造

预算金额：3133.18元



单位：元

序号	产业名称	业主姓名	建筑面积	专项维修资金 账户余额	预分摊金额	欠摊金额	业主签字	业主意见	业主联系电话
1	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢306号		164.56	14054.83	43.86	0.00			
2	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢406号		164.56	13940.86	43.86	0.00			
3	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢506号		164.56	13940.87	43.86	0.00			
4	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢606号		164.56	13940.87	43.85	0.00			
5	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢607号		136.84	11589.27	36.46	0.00			
6	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢608号		201.85	17119.91	53.78	0.00			
7	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢706号		164.56	13951.66	43.85	0.00			
8	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢707号		136.84	11524.58	36.46	0.00			
9	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢806号		164.56	13950.21	43.85	0.00			
10	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢807号		136.84	11528.52	36.46	0.00			
本页小计			1599.73		426.29	0.00			
总合计			1599.73		426.29	0.00			

打印时间：2025-07-22 15:42:29

备注：业主在进行书面确认前,应当认真阅读维修和更新改造方案内容,书面确认必须由业主本人或其委托人签字。
注：该表用于征求业主意见及公示。

8



维修和更新、改造方案书面确认明细表

物业项目名称：莆田荔能。华景城

维修项目内容：荔能华景城小区2号楼3单元人脸门禁损坏更新改造

预算金额：3133.18元

单位：元

序号	产业名称	面积	专项维修资金 账户余额	预分摊金额	分摊金额	业主签字	业主意见	业主联系电话
11	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢808号	5	17119.40	53.78				
12	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢906号	6	13940.88	43.85				
13	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢907号	4	11585.11	36.46				
14	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢1006号	6	13943.40	43.85				
15	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢1007号	4	11580.30	36.46				
16	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢1008号	5	17116.36	53.78				
17	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢1106号	6	13946.49	43.85				
18	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢1107号	4	11580.98	36.46				
19	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢1206号	6	13943.39	43.85				
20	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢1207号	4	11586.86	36.46				
本页小计		0		428.80				
总合计		3		855.09				

备注：业主在进行书面确认前,应当认真阅读维修和更新改造方案内容,书面确认必须由业主本人或其委托人签字。
注：该表用于征求业主意见及公示。

打印时间：2025-07-22 15:42:29

维修和更新、改造方案书面确认明细表

物业项目名称：莆田荔能。华景城

维修项目内容：荔能华景城小区2号楼3单元人脸门禁损坏更新改造

预算金额：3133.18元

单位：元

序号	产业名称	业主姓名	建筑面积	专项维修资金 账户余额	预分摊金额	欠摊金额	业主签字	业主意见 同意(√)/不同意(×)	业主联系电话
21	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢1208号		.85	17129.60	53.78				
22	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢1306号		.56	13950.21	43.85				
23	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢1307号		.84	11587.20	36.46				
24	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢1407号		.84	11588.42	36.46				
25	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢1408号		.85	17119.40	53.78				
26	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢1406号		.56	13951.65	43.85				
27	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢1506号		.56	14052.77	43.85				
28	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢1507号		.84	11584.43	36.46				
29	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢1606号		.56	13947.54	43.85				
30	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢1607号		.84	11582.70	36.46				
本页小计			.30		428.80				
总合计			1010.33		1283.89				

备注：业主在进行书面确认前,应当认真阅读维修和更新改造方案内容,书面确认必须由业主本人或其委托人签字。
注：该表用于征求业主意见及公示。

6+2

维修和更新、改造方案书面确认明细表

物业项目名称：莆田荔能。华景城

维修项目内容：荔能华景城小区2号楼3单元人脸门禁损坏更新改造

预算金额：3133.18元

单位：元

序号	产业名称	业主姓名	建筑面积	专项维修资金 账户余额	预分摊金额	欠摊金额	业主签字	业主意见 同意(√)/不同意(×)	业主联系电话
31	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢1608号		201.85	17127.81	53.78				
32	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢1706号		164.56	13943.79	43.85				
33	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢1707号		136.84	11588.06	36.46				
34	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢1806号		164.56	13940.86	43.85				
35	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢1807号		136.84	11588.40	36.46				
36	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢1808号		201.85	17127.81	53.78				
37	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢1906号		164.56	13943.38	43.85				
38	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢1907号		136.84	11584.43	36.46				
39	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢2006号		164.56	13945.84	43.85				
40	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢2007号		136.84	13554.03	36.46				
本页小计			1609.30		428.80				
总合计			6427.63		1712.69	0.00			

备注：业主在进行书面确认前,应当认真阅读维修和更新改造方案内容,书面确认必须由业主本人或其委托人签字。

注：该表用于征求业主意见及公示。

打印时间：2025-07-22 15:42:29

维修和更新、改造方案书面确认明细表

物业项目名称：莆田荔能。华景城

维修项目内容：荔能华景城小区2号楼3单元人脸门禁损坏更新改造

预算金额：3133.18元

单位：元

序号	产业名称	业主姓名	建筑面积	专项维修资金 账户余额	预分摊金额	欠摊金额	业主签字	业主意见 同意(√)/不同意(×)	业主联系电话
41	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢2008号		201.85	17125.02	53.7				
42	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢2106号		164.56	14056.29	43.8				
43	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢2107号		136.84	11584.45	36.4				
44	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢2206号		164.56	13950.19	43.8				
45	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢2207号		136.84	13551.62	36.4				
46	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢2208号		201.85	17126.06	53.7				
47	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢2306号		164.56	13950.20	43.8				
48	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢2307号		136.84	11580.30	36.4				
49	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢2406号		164.56	13950.19	43.8				
50	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢2407号		136.84	11580.98	36.4				
本页小计			1609.30		428.8				
总合计			8036.93		2141.49	0.00			

打印时间：2025-07-22 15:42:29

备注：业主在进行书面确认前,应当认真阅读维修和更新改造方案内容,书面确认必须由业主本人或其委托人签字。

注：该表用于征求业主意见及公示。

7 + 2

维修和更新、改造方案书面确认明细表

物业项目名称：莆田荔能。华景城

维修项目内容：荔能华景城小区2号楼3单元人脸门禁损坏更新改造

预算金额：3133.18元

单位：元

序号	产业名称	业主姓名	建筑面积	专项维修资金 账户余额	预分摊金额	欠摊金额	业主签字	业主意见 同意(√)/不同意(×)	业主联系电话
51	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢2408号		1.85	20031.91	53.78	0.00	17 11	✓	
52	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢2506号		4.56	14046.89	43.85				
53	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢2507号		6.84	11588.07	36.46				
54	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢2607号		6.84	11588.05	36.46				
55	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢2608号		1.85	17122.50	53.78				
56	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢2606号		4.56	13948.72	43.85				
57	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢2706号		4.56	13940.86	43.85				
58	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢2707号		6.84	11580.98	36.46				
59	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢2806号		4.56	13945.85	43.85				
60	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢2807号		6.84	11584.45	36.46				
本页小计			1609.30		428.80				
总合计			9646.23		2570.2				

备注：业主在进行书面确认前,应当认真阅读维修和更新改造方案内容,书面确认必须由业主本人或其委托人签字。
注：该表用于征求业主意见及公示。

维修和更新、改造方案书面确认明细表

物业项目名称：莆田荔能。华景城

维修项目内容：荔能华景城小区2号楼3单元人脸门禁损坏更新改造

预算金额：3133.18元

单位：元

序号	产业名称	业主姓名	建筑面积	专项维修资金 账户余额	预分摊金额	欠摊金额	业主签字	业主意见 同意的(不同意)	业主联系电话
61	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢2808号		.85	17127.82	53.78				
62	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢2906号		.56	13943.37	43.85				
63	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢2907号		.84	11585.79	36.46				
64	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢3006号		.56	13946.47	43.85				
65	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢3007号		.84	11585.79	36.46				
66	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢3008号		.85	17123.24	53.78				
67	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢3106号		.56	13945.01	43.85				
68	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢3107号		.84	11585.11	36.46				
69	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢3206号		.56	13946.67	43.85				
70	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢3207号		.84	11580.30	36.46				
本页小计			1609.30		428.80				
总合计			11255.53		2999.09				

打印时间：2025-07-22 15:42:29

备注：业主在进行书面确认前,应当认真阅读维修和更新改造方案内容,书面确认必须由业主本人或其委托人签字。

注：该表用于征求业主意见及公示。

3 + 1

维修和更新、改造方案书面确认明细表

物业项目名称：莆田荔能。华景城
维修项目内容：荔能华景城小区2号楼3单元人脸门禁损坏更新改造
预算金额：3133.18元

单位：元

序号	产业名称	业主姓名	建筑面积	专项维修资金 账户余额	预分摊金额	分摊金额	业主签字	业主意见	业主联系电话
71	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢3208号		85	17124.51	53.78				
72	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢3306号		56	13946.48	43.85				
73	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢3307号		84	11584.44	36.46				
本页小计			25		134.09				
总合计			78		3133.18				

打印时间: 2025-07-22 15:42:29

备注：业主在进行书面确认前,应当认真阅读维修和更新方案,确认必须由业主本人或其委托人签字。
注：该表用于征求业主意见及公示。



维修和更新、改造方案书面确认明细表

41272441

物业项目名称：莆田荔能。华景城

维修项目内容：荔能华景城小区2号楼2单元人脸门禁损坏更新改造

预算金额：3133.18元



单位：元

序号	产业名称	业主姓名	建筑面积	专项维修资金 账户余额	预分摊金额	欠摊金额	业主签字	业主意见 同意(√)/不同意(×)	业主联系电话
1	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢304号	卓望龙	180.87	15336.06	52.86	0.00	卓望龙	√	13706075323
2	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢305号	李爱敏	164.95	13981.73	48.21	0.00			
3	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢404号	翁秉勇	180.87	15450.35	52.86	0.00			
4	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢405号	王瀚晴	164.95	13977.34	48.21	0.00	王瀚晴	√	13459061332
5	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢504号	黄圣桦	180.87	15340.88	52.86	0.00	黄圣桦	√	13950795859
6	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢505号	李玉清	164.95	13984.21	48.21	0.00			
7	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢604号	吴文汉 吴志红	180.87	15336.99	52.86	0.00			
8	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢605号	林伟山	164.95	13975.68	48.21	0.00	林伟山	√	13959557178
9	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢704号	林志强	180.87	15333.32	52.86	0.00	林志强	√	13959561885
10	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢705号	颜正鹏	164.95	13974.84	48.21	0.00	颜正鹏	√	15160248230
本页小计			1729.10		505.35	0.00			
总合计			1729.10		505.35	0.00			

打印时间：2025-07-22 15:42:50

备注：业主在进行书面确认前,应当认真阅读维修和更新改造方案内容,书面确认必须由业主本人或其委托人签字。

注：该表用于征求业主意见及公示。

4 + 2



维修和更新、改造方案书面确认明细表

物业项目名称：莆田荔能。华景城

维修项目内容：荔能华景城小区2号楼2单元人脸门禁损坏更新改造

预算金额：3133.18元

单位：元

序号	产业名称	业主姓名	建筑面积	专项维修资金 账户余额	预分摊金额	欠摊金额	业主签字	业主意见 同意(√)/不同意(×)	业主联系电话
11	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢804号	林金莲 蔡训山	180.87	15339.70	52.86	0.00	林金莲	✓	13539388886
12	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢805号	陈少峰	164.95	13974.85	48.21	0.00	陈少峰	✓	13859830307
13	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢904号	陈建宇	180.87	15340.87	52.86	0.00	陈建宇	✓	13959522806
14	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢905号	周素敏	164.95	13984.22	48.21	0.00	周素敏	✓	13959550206
15	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢1004号	潘明	180.87	15339.26	52.86	0.00	潘明	✓	13599008915
16	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢1005号	郑洲	164.95	13981.72	48.21	0.00			
17	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢1104号	苏元和	180.87	15336.09	52.86	0.00	苏元和	✓	13860976038
18	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢1105号	邱琼珊	164.95	13977.36	48.21	0.00			
19	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢1204号	李麟	180.87	15333.80	52.86	0.00	李麟	✓	3559803526
20	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢1205号	陈祖福 林铭伟	164.95	13977.35	48.21	0.00	陈祖福	✓	13355518326
本页小计			1729.10		505.35	0.00			
总合计			3458.20		1010.70	0.00			

打印时间：2025-07-22 15:42:50

备注：业主在进行书面确认前,应当认真阅读维修和更新改造方案内容,书面确认必须由业主本人或其委托人签字。

注：该表用于征求业主意见及公示。

8

维修和更新、改造方案书面确认明细表

物业项目名称：莆田荔能。华景城

维修项目内容：荔能华景城小区2号楼2单元人脸门禁损坏更新改造

预算金额：3133.18元

单位：元

序号	产业名称	业主姓名	建筑面积	专项维修资金 账户余额	预分摊金额	欠摊金额	业主签字	业主意见 同意(√)/不同意(×)	业主联系电话
21	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢1304号	林志雄 吴雪论	180.87	15336.75	52.86	0.00	吴雪论	✓	13615998288
22	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢1305号	陈智雄	164.95	13985.66	48.21	0.00	陈智雄	✓	13859892926
23	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢1404号	林挺	180.87	15339.70	52.86	0.00	林挺	✓	13579828689
24	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢1405号	林清明	164.95	13979.83	48.21	0.00			
25	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢1504号	林锋	180.87	15336.76	52.86	0.00	林锋	✓	17679961196
26	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢1505号	郑金木	164.95	13977.36	48.21	0.00			
27	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢1604号	林斌	180.87	15333.38	52.86	0.00			
28	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢1605号	吴建涵 张光明	164.95	13979.83	48.21	0.00	吴建涵	✓	13905046773
29	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢1704号	肖丽共	180.87	15338.13	52.86	0.00	肖丽共	✓	13565866319
30	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢1705号	翁若山	164.95	13979.83	48.21	0.00	翁若山	✓	1350266258
本页小计			1729.10		505.35	0.00			
总合计			5187.30		1516.05	0.00			

打印时间：2025-07-22 15:42:50

备注：业主在进行书面确认前，应当认真阅读维修和更新改造方案内容，书面确认必须由业主本人或其委托人签字。

注：该表用于征求业主意见及公示。

维修和更新、改造方案书面确认明细表

物业项目名称：莆田荔能。华景城

维修项目内容：荔能华景城小区2号楼2单元人脸门禁损坏更新改造

预算金额：3133.18元

单位：元

序号	产业名称	业主姓名	建筑面积	专项维修资金 账户余额	预分摊金额	欠摊金额	业主签字	业主意见 同意(√)/不同意(×)	业主联系电话
31	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢1804号	李振雄	180.87	15336.75	52.86	0.00	李振雄	✓	13599489391
32	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢1805号	吴细清,吴志辉	164.95	14090.99	48.21	0.00	吴志辉	✓	13626922990
33	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢1904号	陈国钦	180.87	15330.59	52.86	0.00	陈国钦	✓	1385050669
34	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢1905号	蒋美英 陈艳	164.95	13975.89	48.21	0.00	陈艳	✓	13959538639
35	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢2004号	陈俊清	180.87	15340.88	52.86	0.00	陈俊清	✓	13015983618
36	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢2005号	陈桂煌,林炳鸿	164.95	13985.67	48.21	0.00	林炳鸿	✓	1895043459
37	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢2104号	林为英	180.87	15330.61	52.86	0.00	林为英	✓	1385050668
38	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢2105号	林俊峰	164.95	13983.15	48.21	0.00	林俊峰	✓	13855798888
39	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢2204号	杨文胜 蒋亚伍	180.87	15337.92	52.86	0.00	杨文胜	✓	13859838117
40	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢2205号	黄群英	164.95	13984.21	48.21	0.00			
本页小计			1729.10		505.35	0.00			
总合计			6916.40		2021.40	0.00			

打印时间：2025-07-22 15:42:50

备注：业主在进行书面确认前,应当认真阅读维修和更新改造方案内容,书面确认必须由业主本人或其委托人签字。

注：该表用于征求业主意见及公示。

维修和更新、改造方案书面确认明细表

物业项目名称：莆田荔能。华景城

维修项目内容：荔能华景城小区2号楼2单元人脸门禁损坏更新改造

预算金额：3133.18元

单位：元

序号	产业名称	业主姓名	建筑面积	专项维修资金 账户余额	预分摊金额	欠摊金额	业主签字	业主意见 同意(√)/不同意(×)	业主联系电话
41	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢2304号	陈志铭	180.87	15336.76	52.86	0.00	陈志铭	✓	1367 13706062040
42	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢2305号	黄文煌	164.95	13983.16	48.21	0.00	黄文煌	✓	13905046922
43	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢2404号	祁海	180.87	15333.82	52.86	0.00	祁海	✓	13062148968
44	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢2405号	郑丽琼	164.95	16359.12	48.21	0.00	郑丽琼	✓	13860920883
45	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢2504号	陈秀娟	180.87	15339.28	52.86	0.00			
46	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢2505号	林秀榕	164.95	13979.00	48.21	0.00	林秀榕	✓	13850289482
47	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢2604号	刘敏	180.87	15449.91	52.86	0.00	刘敏	✓	13859869896
48	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢2605号	蒋木春 吴建洪	164.95	14090.57	48.21	0.00	吴建洪	✓	13850252628
49	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢2704号	林永颂	180.87	15335.19	52.86	0.00	林永颂	✓	13859820372
50	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢2705号	陈新元	164.95	13979.83	48.21	0.00	陈新元	✓	13706060955
本页小计			1729.10		505.35	0.00			
总合计			8645.50		2526.75	0.00			

打印时间：2025-07-22 15:42:50

备注：业主在进行书面确认前,应当认真阅读维修和更新改造方案内容,书面确认必须由业主本人或其委托人签字。

注：该表用于征求业主意见及公示。

8 + 1

维修和更新、改造方案书面确认明细表

物业项目名称：莆田荔能。华景城

维修项目内容：荔能华景城小区2号楼2单元人脸门禁损坏更新改造

预算金额：3133.18元

单位：元

序号	产业名称	业主姓名	建筑面积	专项维修资金 账户余额	预分摊金额	欠摊金额	业主签字	业主意见 同意(√)/不同意(×)	业主联系电话
51	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢2804号	翁慧如	180.87	15339.27	52.86	0.00	翁慧如	✓	13706093609
52	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢2805号	黄茨茨	164.95	13983.16	48.21	0.00	黄茨茨	✓	13860913088
53	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢2904号	蔡志强	180.87	15337.91	52.86	0.00	蔡志强	✓	1395077667
54	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢2905号	吴凡	164.95	13984.22	48.21	0.00	吴凡	13 ✓	13950702788
55	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢3004号	方华妍	180.87	15338.15	52.86	0.00			
56	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢3005号	郑平	164.95	13979.01	48.21	0.00			
57	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢3104号	蔡秀琼	180.87	15340.90	52.86	0.00			
58	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢3105号	林园春	164.95	13979.00	48.21	0.00			
59	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢3204号	张祖意	180.87	15340.89	52.86	0.00	张祖意	✓	13808586859
60	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢3205号	黄炜杰	164.95	14087.01	48.21	0.00	黄炜杰	✓	13607533521
本页小计			1729.10		505.35	0.00			
总计			10374.60		3032.10	0.00			

打印时间：2025-07-22 15:42:50

备注：业主在进行书面确认前，应当认真阅读维修和更新改造方案内容，书面确认必须由业主本人或其委托人签字。

注：该表用于征求业主意见及公示。

维修和更新、改造方案书面确认明细表

物业项目名称：莆田荔能。华景城

维修项目内容：荔能华景城小区2号楼2单元人脸门禁损坏更新改造

预算金额：3133.18元

单位：元

序号	产业名称	业主姓名	建筑面积	专项维修资金 账户余额	预分摊金额	欠摊金额	业主签字	业主意见 同意(√)/不同意(×)	业主联系电话
61	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢3304号	郑淑琼	180.87	15339.26	52.87	0.00	郑淑琼	√	13599882880
62	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢3305号	蔡仕霞	164.95	13979.84	48.21	0.00	蔡仕霞	√	13950798858
本页小计			345.82		101.08	0.00			
总合计			10720.42		3133.18	0.00			

打印时间：2025-07-22 15:42:50

备注：业主在进行书面确认前,应当认真阅读维修和更新改造方案内容,书面确认必须由业主本人或其委托人签字。

注：该表用于征求业主意见及公示。



维修和更新、改造方案书面确认明细表

物业项目名称：莆田荔能。华景城

维修项目内容：荔能华景城小区2号楼1单元人脸门禁损坏更新改造

预算金额：3133.18元

单位：元

序号	产业名称	业主姓名	建筑面积	专项维修资金 账户余额	预分摊金额	欠摊金额	业主签字	业主意见 同意(√)/不同意(×)	业主联系电话
1	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢1单元203	林翔	201.85	19672.62	59.87	0.00	林翔	√	13860916666
2	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢1单元301	陈辉	132.16	10862.83	39.20	0.00	陈辉	√	13850201100
3	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢1单元302	陈辉	134.36	11061.34	39.85	0.00	陈辉	√	13850201100
4	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢1单元401	姚瑞雪	233.65	19427.38	69.30	0.00	姚瑞雪	√	15815716056385
5	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢1单元402	蒋佳丽	237.52	19744.37	70.45	0.00	蒋佳丽	√	13706051848
6	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢1单元403	肖跃忠	201.85	16776.19	59.87	0.00	肖跃忠	√	13124063365
7	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢1单元601	陈美春,林文景	233.65	19430.63	69.30	0.00			
8	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢1单元602	陈明强	237.52	19897.44	70.45	0.00	陈明强	√	15980360325
9	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢1单元603	武军	201.85	16765.75	59.87	0.00	武军	√	1385982022 1385982023
10	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢1单元801	郑向荣	233.65	22794.64	69.30	0.00	郑向荣	√	6808579553
本页小计			2048.06		607.46	0.00			
总合计			2048.06		607.46	0.00			

打印时间：2025-07-22 15:43:07

备注：业主在进行书面确认前,应当认真阅读维修和更新改造方案内容,书面确认必须由业主本人或其委托人签字。

注：该表用于征求业主意见及公示。

维修和更新、改造方案书面确认明细表

物业项目名称：莆田荔能。华景城

维修项目内容：荔能华景城小区2号楼1单元人脸门禁损坏更新改造

预算金额：3133.18元

单位：元

序号	产业名称	业主姓名	建筑面积	专项维修资金 账户余额	预分摊金额	欠摊金额	业主签字	业主意见 同意(√)/不同意(×)	业主联系电话
11	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢1单元802	黄雪瑜,蒋林高	237.52	19751.56	70.45	0.00	蒋林高	✓	13959500692
12	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢1单元803	林福山	201.85	16768.31	59.87	0.00	林福山	✓	18965590156
13	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢1单元1001	黄丽华	233.65	19430.62	69.30	0.00	黄丽华	✓	1260751389
14	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢1单元1002	李爱兰	237.52	19741.65	70.45	0.00	李爱兰	✓	138.08589269
15	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢1单元1003	陈志廉	201.85	16776.18	59.87	0.00	陈志廉	✓	13905043856
16	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢1单元1201	李力怡	233.65	19424.42	69.29	0.00			
17	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢1单元1202	郑强	237.52	19752.16	70.45	0.00			
18	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢1单元1203	王德义 王联进	201.85	16773.14	59.87	0.00	王德义	✓	13905949398
19	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢1单元1401	朱祖芳	233.65	19421.52	69.30	0.00	朱祖芳	✓	13850279191
20	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢1单元1402	林黎明	237.52	19743.76	70.45	0.00	林黎明	✓	1386098393
本页小计			2256.58		669.30	0.00			
总合计			4304.64		1276.76	0.00			

打印时间：2025-07-22 15:43:07

备注：业主在进行书面确认前,应当认真阅读维修和更新改造方案内容,书面确认必须由业主本人或其委托人签字。
注：该表用于征求业主意见及公示。

4 + 4

维修和更新、改造方案书面确认明细表

物业项目名称：莆田荔能。华景城

维修项目内容：荔能华景城小区2号楼1单元人脸门禁损坏更新改造

预算金额：3133.18元

单位：元

序号	产业名称	业主姓名	建筑面积	专项维修资金 账户余额	预分摊金额	欠摊金额	业主签字	业主意见 同意(√)/不同意(×)	业主联系电话
21	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢1单元1403	黄春庆	201.85	16770.87	59.87	0.00	黄春庆	✓	13808576356
22	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢1单元1601	柳文辉	233.65	19429.15	69.29	0.00			
23	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢1单元1602	林向荣	237.52	19741.65	70.45	0.00	林向荣	✓	13706072710
24	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢1单元1603	韩凡	201.85	16765.74	59.87	0.00			
25	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢1单元1801	刘毓海	233.65	19430.62	69.29	0.00	刘毓海	✓	13607526452
26	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢1单元1802	陈晓敏	237.52	19743.76	70.45	0.00	陈晓敏	✓	13850299399
27	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢1单元1803	刘铭	201.85	16769.81	59.87	0.00	刘铭	✓	13808567221
28	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢1单元2001	彭智聪	233.65	19432.69	69.29	0.00			
29	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢1单元2002	李振华	237.52	19751.53	70.45	0.00	李振华	✓	13706091940
30	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢1单元2003	林海珊	201.85	16777.96	59.87	0.00	林海珊	✓	13706090936
本页小计			2220.91		658.70	0.00			
总合计			6525.55		1935.46	0.00			

打印时间：2025-07-22 15:43:07

备注：业主在进行书面确认前，应当认真阅读维修和更新改造方案内容，书面确认必须由业主本人或其委托人签字。

注：该表用于征求业主意见及公示。

4+3



维修和更新、改造方案书面确认明细表

物业项目名称：莆田荔能。华景城

维修项目内容：荔能华景城小区2号楼1单元人脸门禁损坏更新改造

预算金额：3133.18元

单位：元

序号	产业名称	业主姓名	建筑面积	专项维修资金 账户余额	预分摊金额	欠摊金额	业主签字	业主意见 同意(√)/不同意(×)	业主联系电话
31	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢1单元2201	李成城	233.65	19429.15	69.30	0.00			
32	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢1单元2202	黄瑞峰 陈梅红	237.52	19751.53	70.45	0.00	黄瑞峰	√	13607532081
33	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢1单元2203	林建兴	201.85	16767.76	59.87	0.00			
34	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢1单元2401	许鲁锐	233.65	19429.15	69.30	0.00			
35	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢1单元2402	汪文钦	237.52	19750.38	70.45	0.00	汪文钦	√	13950735681
36	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢1单元2403	林瑞义	201.85	16767.77	59.87	0.00	林瑞义	√	13850211602
37	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢1单元2601	刘殿松	233.65	19420.89	69.30	0.00	刘殿松	√	13859853458
38	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢1单元2602	杨威	237.52	19752.13	70.45	0.00	杨威	√	14905048938
39	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢1单元2603	林建宁	201.85	16773.39	59.87	0.00	林建宁	√	13958591660
40	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢1单元2801	陈清,陈清	233.65	19420.91	69.30	0.00	陈清	√	13860921719
本页小计			2252.71		668.16	0.00			
总合计			8778.26		2603.62	0.00			

打印时间：2025-07-22 15:43:07

备注：业主在进行书面确认前,应当认真阅读维修和更新改造方案内容,书面确认必须由业主本人或其委托人签字。

注：该表用于征求业主意见及公示。

维修和更新、改造方案书面确认明细表

物业项目名称：莆田荔能。华景城

维修项目内容：荔能华景城小区2号楼1单元人脸门禁损坏更新改造

预算金额：3133.18元

单位：元

序号	产业名称	业主姓名	建筑面积	专项维修资金 账户余额	预分摊金额	欠摊金额	业主签字	业主意见 同意(√)/不同意(×)	业主联系电话
41	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢1单元2802	郭慧伟	237.52	19751.54	70.45	0.00	郭慧伟	✓	1370659670
42	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢1单元2803	蒋志斌	201.85	16767.77	59.87	0.00	蒋志斌	✓	13515938800
43	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢1单元3001	郑宗安	233.65	19430.61	69.30	0.00			
44	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢1单元3002	傅晓明 陈秋云	237.52	19752.13	70.45	0.00			
45	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢1单元3003	蔡仕霞	201.85	16766.00	59.87	0.00	蔡仕霞	✓	13950798818
46	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢1单元3201	余美金	233.65	19428.57	69.30	0.00	余美金	✓	13859885866
47	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢1单元3202	庄洪	237.52	19754.25	70.45	0.00	庄洪	✓	13808568896
48	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢1单元3203	陈海源	201.85	16774.42	59.87	0.00	陈海源	✓	1395076621
本页小计			1785.41		529.56	0.00			
总合计			10563.67		3133.18	0.00			

打印时间：2025-07-22 15:43:07

备注：业主在进行书面确认前，应当认真阅读维修和更新改造方案内容，书面确认必须由业主本人或其委托人签字。

注：该表用于征求业主意见及公示。

4+2

