

业主大会或者相关业主确认书

莆田荔能华景城 1#-8#楼、会所、幼儿园、地下室（小区名称）座落于福建省莆田市荔城区拱辰街道延寿中街 1855 号（地址），小区荔能华景城小区 2 号楼 1 单元客梯厅门门板（左）、厅门门板（右）、货梯厅门门板（左）；2 单元客梯限速器钢丝绳、门刀、接触器 D50、接触器 D12、封星接触器、光幕、货梯限速器组件、限速器钢丝绳；3 单元客梯 MF3 板、限速器钢丝绳、2MF4 板、限速器组件、货梯限速器钢丝绳损坏，为了保障住宅的正常使用和共用设施设备的安全运转，同意对荔能华景城小区 2 号楼 1 单元客梯厅门门板（左）、厅门门板（右）、货梯厅门门板（左）；2 单元客梯限速器钢丝绳、门刀、接触器 D50、接触器 D12、封星接触器、光幕、货梯限速器组件、限速器钢丝绳；3 单元客梯 MF3 板、限速器钢丝绳、2MF4 板、限速器组件、货梯限速器钢丝绳损坏更换（维修项目）进行维修和更新、改造，工程预（决）算费用总计 39515 元（2 号楼 1 单元 5100 元，2 号楼 2 单元 15190 元，2 号楼 3 单元 19225 元）。

根据《民法典》和《住宅专项维修资金管理办法》规定，上述维修项目列支范围内荔能华景城小区 2 号楼 1 单元、2 单元、3 单元共计 183 户业主（受益范围）依法书面表决小区本次维修资金的使用方案，并承诺《业主签名清册》等申请材料真实，如有虚假，愿承担相应法律责任。

业主委员会主任（签字）：曾国忠

单位负责人（签字）：黄少东

（业委会盖章）

（物业服务企业盖章）

2025 年 9 月 5 日

2025 年 9 月 5 日

