

紧急使用物业专项维修资金确认书

荔城区住房和城乡建设局（受理机构）：

经现场勘查，护城河三期商住区 B 区（小区名称）
护城河三期商住区 B 区 5 号楼 2 单元 1 号梯曳引机调心滚子轴
承、深沟球轴承；2 号梯机房导向轮、对重反绳轮损坏更换（项
目名称）属于紧急情形，存在安全隐患，需紧急维修和更新、
改造。以上情况属实，如有虚假，愿承担相应法律责任。

特此证明

证明单位现场勘查人：郑、高（签字）

社区负责人：林（签字）

证明单位：莆田镇居民委员会（盖章）

2025年 3 月 2 日

备注：本确认书由村（居）委会出具。