


维修和更新、改造工程竣工验收报告

工程名称	护城河三期商住区 B 区 5 号楼 2 单元 1 号梯曳引机调心滚子轴承、深沟球轴承；2 号梯机房导向轮、对重反绳轮损坏更换		
工程地点	莆田市荔城区镇海街道文献东街 1069 号		
施工单位	福建鹏伟机电设备有限公司		
监理单位			
开工时间	2025.4.3	竣工时间	2025.4.4
工程造价	人民币壹万柒仟肆佰元整 (¥17400 元)		
工程验收时间	2025.4.4		
工程概况	护城河三期商住区 B 区 5 号楼 2 单元 1 号梯曳引机调心滚子轴承、深沟球轴承损坏严重运行有异响；2 号梯机房导向轮、对重反绳轮磨损严重电梯不能运行		
验收内容	①施工工程是否合格 ②梯曳引机调心滚子轴承、深沟球轴承、机房导向轮、对重反绳轮更换后电梯运行正常。 ③施工现场电源、卫生是否清理干净 ④业主是否满意		
综合验收结论	验收合格		

参 加 工 程 验 收 单 位	施工单位意见	单位: (盖章) 参加人员: (签字) 朱亚彬 李小平  2021年4月4日
	监理单位意见	单位: (盖章) 参加人员: (签字) 年 月 日
	业主委员会或 所在社区意见	单位: (盖章) 参加人员: (签字)  2021年4月4日
	物业服务企业 意见	单位: (盖章) 参加人员: (签字) 易永建 郑震煜  2021年4月4日

主 代 表	签名	身份证号	房产权证号	意见	联系电话
			31X LC018057	同意	
			LC016794	同意	
			LC018039	同意	
			529 LC036576	同意	
			023 LC026539	同意	
			LC018058	同意	
			LC018109	同意	

三

服务有限公司

有限公司